






| | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------|
| Zodpovědný projektant | Vypracoval | Technická kontrola | <div><div>multi aQua</div><div>MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div></div> | |
| Ing. Pavel Romášek | Ing. Pavel Romášek | Ing. Lubor Dítě | | |
|  |  |  | | |
| Kraj: Královéhradecký | Obec: Dvůr Králové nad Labem | | IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ | |
| Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové | | | | |
| Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850- 4,090 | | | Stupeň | DSJ |
| | | | Datum | listopad 2017 |
| | | | Zakázkové číslo | M17/034 |
| | | | Formát | 1 x A4 |
| Přehledná situace | | | Měřítko: 1: 20 000 | Číslo přílohy: C.1 |
| | | | Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové | |