






| | | | | |
|--|---|---|--|----------------|
| Zodpovědný projektant | Vypracoval | Technická kontrola | <div>MULTIAQUA S.R.O. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL.+420 498 500 227 DIČ: CZ60113111 FAX +420 498 500 320</div> <div>multi aQua</div> | |
| Ing. Ladislav Malý | Ing. Ladislav Malý | Ing. Lubor Dítě | | |
|  |  |  | | |
| Kraj: Královéhradecký | Obec: Lampertice | | | |
| Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové | | | | |
| Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř. km 1,230 – 2,785 | | | Stupeň | DSJ |
| | | | Datum | duben 2016 |
| | | | Zakázkové číslo | M16/032 |
| | | | Formát | |
| Projektová dokumentace jednostupňová | | | Měřítko: | Číslo přílohy: |
| | | | | |
| Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové | | | | |