



LEGENDA :

- OSA PRŮLEHU
- IZOLAČNÍ ZELEŇ - VÝSADBA KEŘŮ
- VÝSADBA STROMŮ
- OSA BEČVY
- OZNAČENÍ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ
- OBVOD STAVENÍŠTĚ
- PŘÍJEZD NA STAVENÍŠTĚ
- DEPONIE
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- SILOVÉ VEDENÍ NN
- SILOVÉ VEDENÍ VN



AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant RNDr. DALIBOR BÍLEK	Hlavní inženýr projektu RNDr. DALIBOR BÍLEK	Vedoucí střediska ING. JIRÍ ŠVANCARA	
Vypracoval HANA DVORÁKOVÁ	Kontroloval ING. Jméno příjmení	Zakázkové číslo 16136031	
Datum 04/2017	Stupeň dokumentace DUR	Název souboru C 2 2 otrz situace.dwg	
Akce			
BEČVA, KM 41,91 - 42,37 - REVITALIZACE TOKU, ÚSTÍ			
Příloha			
KORDINAČNÍ SITUACE- NEPRŮTOČNÁ TŮŇ OTRŽ			
Měřítko 1 : 1000		Číslo přílohy C.3.2	
Objednatel Povodí Moravy, státní podnik			