


POHLED OD V - NAVRŽENÝ STAV

1:50




POZNÁMKA:

- Před započítím stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřních omítek stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%

1/ Opětovná montáž dešťového svodu
Svody hromosvodu dle projektu ELEKTRO!

- A Původní klempířské prvky
- B Vrata RAL: 5010
- C Fasáda šedá (přesný odstín odsouhlasit s investorem!)
- D Okenní výplně: RAL 5010

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Zodp. projektant	<div> KLIMEK projekt</div>	
Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Ing. Jiří Rychlík		
Místo stavby:	k.ú. Koryčany	St. ú.	Koryčany		
Investor: Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veverí				Formát:	2A4
Akce: Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)				Datum:	09/2020
				Stupeň	DPS
				Číslo zak.:	20KPS42
Obsah: D.1 SO1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1. Garáž D.1.1.B. Architektonicko - stavební část D.1.1.B.14 Výkresová část Pohled od V - Navržený stav				Číslo kopie:	
				Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.1.B.14