


KOORDINANČÍ SITUAČNÍ VÝKRES

1:250



LEGENDA:

- Ozn. řešené stavby
- Ozn. stávajících staveb
- Ozn. stávajících zatravněných ploch
- Ozn. stávajících zpevněných ploch - ŽB panely
- Ozn. stávajících zpevněných ploch - asfalt
- Ozn. hranic parcel
- Ozn. parcelních čísel

LEGENDA SÍTÍ:

- Ozn. stávající vodovodní řady
- Ozn. stávající kabely CETIN


LEGENDA AREÁLOVÝCH ROZVODŮ:

- Ozn. stávající areálové kabely NN
- Ozn. nově navrženého přívodu NN do řešeného objektu

POZNÁMKA:

- Před zahájením stavby je nutné veškeré sítě technické infrastruktury
- Poloha IS je kreslena schematicky dle portálu JD TM ZK a dle sdělení investora

0,000 = Podlaha 1NP

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|----------------|--|-------------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--|
| Vedoucí projektant: | | Návrh stavby: | | Vypracoval: | | Zodp. projektant | | <div> KLIMEK projekt</div> | | | | | |
| Bc. Jan Klimek | | Bc. Jan Klimek | | Bc. Jan Klimek | | Ing. Jiří Rychlík | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Místo stavby: | | | | k.ú. Koryčany | | St. ú. Koryčany | | | | | | | |
| Investor: Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veverí | | | | | | | | | | Formát: | | 2A4 | |
| Akce: Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105) | | | | | | | | | | Datum: | | 09/2020 | |
| | | | | | | | | | | Stupeň | | DPS | |
| | | | | | | | | | | Číslo zak.: | | 20KPS42 | |
| Obsah: C C.3 Situvační výkresy Koordinační situační výkres | | | | | | | | | | Číslo kopie: | | | |
| | | | | | | | | | | Měřítko: | | Číslo výkresu: | |
| | | | | | | | | | | 1:250 | | C.3 | |