


LEGENDA:
Současné inženýrské sítě
Oslovení správci sítí nemají v okolí stavby žádné inženýrské sítě.



KONTROLOVAL: Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.		VYPRACOVAL: Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	HIP: Ing. VIT MATĚJOVSKÝ, DI.S.
ZÁDAVATEL: Povodí Labe, státní podnik		MÍSTO STAVBY: p.p.č. 809, 815/2, 815/3, 816/1, 816/2, 817/1, 929/17, katastr. území Kostomlaty n. Labem	
NÁZEV AKCE Oprava mostu v ř.km 0,020, Víkava, Kostomlaty nad Labem		FORMÁT A4	8x4
NÁZEV VÝKRESU SITUACE STAVBY		DATUM 09/2020	ÚČEL DSP/PDPS
		Č. ZAKÁZKY ST-2019-NN-02	Č. VÝKRESU B.8.2b