

Předmět: Cidlina, Chlumeč nad Cidlinou, oprava PB nabřežní zdi, ř. km 29,280 – 29,330
Od: Tluchoř Jan <tluchor.jan@npu.cz>
Datum: 23.2.2021 12:05
Komu: marie.kalibova@agroprojekce.cz
Kopie: Adamkova Blanka, Ing. <adamkova.blanka@npu.cz>

Dobrý den,

předmětná stavba se nachází na území Ochranného pásma zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Chlumeč nad Cidlinou vymezeného Rozhodnutím OkÚ v Hradci Králové o vymezení ochranného pásma zámku Karlova Koruna a souboru dalších nemovitých památek v historickém jádru města Chlumeč nad Cidlinou ze dne 7. 3. 1996. Stavba se zároveň dotýká dvou nemovitých kulturních památek sochy sv. Václava na pozemku parc. č. 25, v k. ú. Chlumeč nad Cidlinou, rejstříkové číslo 10251/6-626 a budovy č.p. 1 (tzv. majorát) na pozemku st. parc. č. 110 v k. ú. Chlumeč nad Cidlinou, rejstříkové číslo 17662/6-626. Na stavbu je nutné mít vydané závazné stanovisko Magistrátu Hradce Králové, památková péče (Radek Mejstřík), které bude vydáno po našem písemném vyjádření.

V ochranném pásmu není dovoleno provádět takové zásahy, opatření a změny, které by buď přímo nebo ve svých důsledcích narušily hodnoty nemovitých kulturních památek a s nimi souvisejícího prostředí, nebo které by uplatnění těchto hodnot omezovaly nebo znemožňovaly. Tyto zásady se týkají především urbanistické struktury ochranného pásma, určené dochovanou historickou, půdorysnou a hmotnou skladbou, výškovou konfigurací a měřítkem zástavy. Architektonické řešení novostaveb (zejména ve stavebních prolukách a po provedených demolcích) a přestavby dosavadních objektů by měly navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby. Na zachování památkových hodnot ochranného pásma by mělo být rovněž dbáno při úpravách a stavbách komunikačních, vodohospodářských, terénních, vrchního i podzemního vedení sítí apod. To platí i při povolování odstraňování staveb.

Nábřežní zdi provedené z kamenného zdiva navazují na mostní opěry nedávno obnoveného mostu přes řeku Cidlinu. Jsou řemeslně kvalitně provedené, vyzděné z kamenných kvádrů zakončené kamennou římsou. Jejich obnově je nutné věnovat náležitou pozornost. Při opravě nábřežních kamenných zdí je žádoucí, pokud to jejich stav dovolí, v maximálně možné míře využít stávající kamenné kvádry. Nově vkládané kamenné kvádry by měly být rozměrově a tvarově shodné se stávajícími včetně řemeslné kamenické povrchové úpravy pohledových ploch. Dále je nutné dodržet vazbu kamenných prvků a původní tradiční technologii zdění z kamenných kvádrů, kdy je spojovací plocha kamenů ponechána v hrubém opracování a nerovnosti v ložných plochách do sebe zapadnou, spára je minimální, téměř nulová a vyplňuje pouze vzniklý prostor mezi kameny. Navržená malta ke spárování kamenného zdiva by měla být měkčí než kamenný materiál a prodyšná. Horní ukončení nábřežních zdí by mělo být provedeno v souladu se stávajícím způsobem, tj. kamennou římsou.

S pozdravem Jan Tluchoř, NPÚ, ÚOP v Josefově, 724 663 821