

PLAVEBNÍ KOMORA MODŘANY - REKONSTRUKCE PLAT
PODÉLNÝ ŘEZ PLAVEBNÍ KOMOROU A - A 1 : 200

SO 02 - REKONSTRUKCE VYSTROJENÍ PLAVEBNÍ KOMORY

SO 03 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PLAVEBNÍ KOMORY

SO 01 - REKONSTRUKCE PLAT PLAVEBNÍ KOMORY

PS 01 - REKONSTRUKCE STROJNÍHO VYBAVENÍ PK

PS 02 - REKONSTRUKCE ELEKTRO VYBAVENÍ PK

LEGENDA :	
	PŮVODNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	PŮVODNÍ PROSTÉ BETONY
	NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ PROSTÉ BETONY

ZPRACOVÁNO PRO :

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p.v.
KÓTOVÁNO V m

AQUATIS

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno Ing. MICHAL NOVOTNÝ Výkres: 02.01.2022 Mise		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205 E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz Hlavní inženýr projektu: Ing. MICHAL NOVOTNÝ Kontrola: Ing. OLDRICH NEUMAYER, CSc. Základové číslo: 02199A Název souboru: D_33.dwg	
--	--	---	--

PK MODŘANY

REKONSTRUKCE PLAT

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ

D.3. SO 03 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PLAVEBNÍ KOMORY

Příloha
PODÉLNÝ ŘEZ PLAVEBNÍ KOMOROU A - A

Měřítko
1 : 200

Číslo přílohy
D.3.3.

Objeven
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK