


**PLAVEBNÍ KOMORA MODŘANY - REKONSTRUKCE PLAT**  
**CELKOVÁ SITUACE STAVBY, MĚŘITKO 1 : 10 000**

**PLAVEBNÍ KOMORA MODŘANY - REKONSTRUKCE PLAT**

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NÁVRHOVÝ STAV
- VODNÍ PLOCHY



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.  
SOÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

ZPRACOVÁNO PRO :  
  
POVODÍ VLTAVY

**AQUATIS**

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant ING. MICHAL NOVOTNÝ	Hlavní inženýr projektu ING. MICHAL NOVOTNÝ	Vedoucí střediska ING. OLDŘICH NEUMAYER, CS	
Vypracoval ING. MICHAL NOVOTNÝ	Kontroloval ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.	Zadávací číslo 02199A	
Datum KVĚTEN, 2022	Stupeň dokumentace HAVARIJNÍ PLÁN STAVBY	Název souboru G.2.dwg	

<b>PK MODŘANY</b> <b>REKONSTRUKCE PLAT</b> <b>HAVARIJNÍ PLÁN STAVBY</b> G. GRAFICKÉ PŘÍLOHY HAVARIJNÍHO PLÁNU	
<b>CELKOVÁ SITUACE STAVBY</b>	
Příloha	
Měřítko <b>1 : 10 000</b>	Číslo přílohy <b>G.2.</b>
Objednatel POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK	