



PLAVEBNÍ KOMORA MODŘANY - REKONSTRUKCE PLAT
PŘEHLEDNÁ SITUACE EVAKUAČNÍCH TRAS, MĚŘÍTKO 1 : 5 000



LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NÁVRHOVÝ STAV
- VODNÍ PLOCHY
- TRASA EVAKUACE



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOÚŘADICOVÝ SYSTÉM: JTSK



AQUATIS

AQUATIS a.s. Bátovská 534/56, 602 00 Brno Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205 E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz		
Zodpovědný projektant ING. MICHAL NOVOTNÝ	Hlavní inženýr projektu ING. MICHAL NOVOTNÝ	Vedoucí ghebas ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.
Vypracoval ING. MICHAL NOVOTNÝ	Kontroloval ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.	Základové číslo 02199A
Datum KVĚTEN, 2022	Stupeň dokumentace POVODNÝ PLÁN STAVBY	Název souboru C.19.dwg

Průloha

**PK MODŘANY
REKONSTRUKCE PLAT
POVODNÝ PLÁN STAVBY**
C. GRAFICKÁ ČÁST POVODNÉHO PLÁNU

PŘEHLEDNÁ SITUACE EVAKUAČNÍCH TRAS

Měřítko 1 : 5 000	Číslo přílohy C.19.
-----------------------------	-------------------------------

Ogipatel
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK