


LEGENDA:

- st. dlažba do šterkopisku - přespárovat
- st. dlažba do betonu - přespárovat
- st. betonová zeď a schodiště - očistit a opravit poškození
- zához z LK 200-500kg - přerovnat a doplnit
- st. rovinanina na březích - urovnat a doplnit
- st. zához z LK - bez oprav
- výtrž - zasypat a vybudovat patku a opevnit svah záhozem s urovnáním lince z LK 200-500 kg
- příjezd na staveniště
- osa toku

LEGENDA SÍTÍ:

- nadzemní vedení VN ČEZ
- nadzemní vedení NN ČEZ
- podzemní vedení NN ČEZ
- sčítací vedení nadzemní CETIN
- sčítací vedení podzemní CETIN
- plynovod STL RWE
- vodovod

VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer	ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer	KONTRLOVAL Martin Plachý	 Povodí MORAVY Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 Olomouc
KRAJ: Zlínský	K. Ú.: Karolinka	FORMÁT	2xA4
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno		DATUM	08/2022
NÁZEV AKCE:		ÚČEL	DSP
VD Karolinka - oprava dlažeb a vývaru u LG D. SO 1 - LIMNIGRAF POD HRÁZÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY	223524
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Balt. p. v.
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1b.1
SITUACE č.1		MĚŘÍTKO	Č. KOPIE 1:500