

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice
DS: xsdgx3v

VÁŠ DOPIS Č. J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2023/038982

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Tomáš Křenek
495 088 788
krenekt@pla.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
28. 8. 2023

Číslo stavby: **122 230 019**

Název akce: **VD Opatovice, oprava dlažeb u pravé vorové propusti**

Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře

Povodí Labe, státní podnik jako správce toku Labe má ze zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) uloženu povinnost pečovat o koryta vodních toků, provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správci vodních toků vlastní, případně je užívají z jiného právního důvodu. Na základě těchto povinností zpracovává projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci v k. ú. Brezhrad a Vysoká nad Labem, řešící opravu dlažeb na VD Opatovice.

K akci je přikročeno z důvodů zhoršujícího se stavu vydlážděných přelivných ploch, které jsou tvořeny kameny do betonového lóže s vyspárováním. Tato dlažba je v současném stavu značně porušena. Nejvyšší četnost poruch je evidována na pravé vorové propusti. Poruchy dlažby spočívají v degradaci a místy úplně chybějící spárovací hmoty. Vlivem této degradace dochází k zatékání vody do konstrukce až na betonové lože, kde vznikají kaverny, které ohrožují celkový technický stav a provozuschopnost vodního díla. Na pravé straně jezu je taktéž značně popraskaná přelivná hrana, která ohrožuje celkový technický stav konstrukce.

Tímto Vás žádáme o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodů existencí inženýrských sítí.

Jestliže potřebujete pro Vaše vyjádření získat další informace, neváhejte kontaktovat vyřizujícího této žádosti.

S pozdravem

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Přílohy:

- 1) Situace zájmového území M 1 : 10000
- 2) Podrobná situace M 1 : 200



PL0384271