



LEGENDA

- Kamenná rovinná 80-200 KG s urovňňm líc a vykľňm
- Kamenná dlažba do betonu
- Svatování a osetí většně olumusování
- Slávající opěvnění koryta kamenná dlažba na suchu bude odstraněna
- Slávající opěvnění mostů kamenná dlažba do betonu - bude ponecháno
- Manipulační plochy a mezideponie materiálu - po skončení prací uvést do původního stavu
- Nový stav
- Slávající terén
- Oplocení
- Hrana původního opěvnění
- Hranice parcel
- Nadzemní vedení NN (EG.D)
- Podzemní vedení NN (EG.D)
- Nadzemní vedení VN (EG.D)
- OP VN (EG.D) - 10 m
- Optický/metalický kabel (zamerěný)
- OP kabel, komunikačního vedení
- STL plynovodu
- OP STL plynovodu
- Věřejný vodovod (VAS, a.s.)
- OP vodovod
- NN (T-Mobile)
- Optický kabel (T-Mobile)
- OP MM a optický kabel (T-Mobile)
- Obvod staveníště
- Dřeviny
- Slávající výústění (viz příloha č.2)
- Provozovní zpevnění pro pojezd mechanizace (silniční panely)

VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	POVOJ MORAVY, S.P.
ING. VERONIKA ŠKAMOVÁ	ING. ALEŠ ZARUBA	ZÁVOD DYJE, HUSOVA 760,
		675 71 NÁMĚŠTÍ NAD OSLAVOU
INVESTOR: POVOJ MORAVY, S.P., DŘEVÁŠKA 11, 602 00 BRNO		T +420 565 382 642,
		strankova@pmo.cz
STAVBA:	STUPEŇ	ČÍSLO PARÉ
Jakubovka, ř. km 9,130 - 9,355,	PD pro ohlášení	644
Cidlina, oprava koryta	úřadová č. 1061	
	DATUM	1/2024
	MĚŘÍTKO	1:250
		M
	Č. ZAKÁZKY	---
OBSAH:	Č. VÝKRESU	C.3

Sloup na břehové hraně, zajišť. práce pouze ručně

Křížení plyn. výkopy v OP (1 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení vodovod. opěvnění v OP (1,5 m) není předtřem stavby

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení plyn. výkopy v OP (1 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně

Křížení CETIN a.s. - nutno vyčistit, výkopy v OP (0,5 m) pouze ručně