

KATASTRÁLNÍ SITUACE - SO 02 (VÝŘEZ)

M 1:500



VÝKAZ DOTČENÝCH POZEMKŮ

Přístup na staveniště

Č. P.	Kat. území	LV	Výměra [m²]	Dočasný zábor [m²]	Trvalý zábor [m²]	využití stavbou	Druh pozemku	Stavba na pozemku	Ochrana/CHKO	Majitel
3991	Semily	2337	181	125*	0	SO 02	ostatní plocha	břehové opevnění	-	Valenta Pavel, Bořkovská 191, Podmoklice, 51301 Semily

VÝKAZ KÁCENÝCH DŘEVIN

č. dřeviny	Druhy dřeviny	Poznámka	Průměr kmene (cm)	Pozemek
10	líška	keř		3991
11	líška	keř		3991
12	javor		15	3991
13	javor		10	3991
15	javor		20	3991
16	olše	vícekmene	20	3991
20	olše		25	3991
21	líška	keř	-	3991
22	olše		20	3991
23	líška	keř	-	3991

KONTAKT:

tel.: 776 56 18 17

U-HOTEL @ SEMILY. CZ

Souhlas vlastníka výše uvedeného pozemku se stavbou "Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř.km 1,017 a oprava koryta, ř.km 0,250-0,550", souhlas s dočasným zábořem (v rozsahu dle výše uvedené tabulky), souhlas se vstupem na pozemky z důvodu přístupu za účelem realizace stavby a souhlas s kácením dřevin v rozsahu nutném pro realizaci stavby (10 ks, dřeviny zakresleny ve výřezu z mapy KN):

Dne 10.5.2024

Pavel Valenta