

Ing. Stanislav Kršňák  
Foersterova 806  
535 01 Přelouč

tel.: + 420 602 769 767  
e-mail: [s.krsnak@seznam.cz](mailto:s.krsnak@seznam.cz)  
IČ: 61995738  
DIČ: CZ5706020672

Československý Lloyd spol. s r.o.  
Pobřežní 620/3  
186 00 Praha 8 - Karlín

kontakt: [info@csllloyd.cz](mailto:info@csllloyd.cz)  
[www.csllloyd.cz](http://www.csllloyd.cz)

Naše značka: 5971701

Dne: 03.04.2023

**TZ-5971701**

**Věc:** Schválení technické dokumentace instalace kotevních pilotů pro plavidlo BPP 410,  
PL 105 342 / reg. číslo 2298

Československý Lloyd s.r.o. (dále jen CS Lloyd) posoudil předloženou technickou dokumentaci - Instalace kotevních pilotů BPP 410, PL 105 342 / reg. číslo 2298

Československý Lloyd schvaluje předloženou technickou dokumentaci za předpokladu odstranění či splnění následujících připomínek:

1. Veškeré svarové spoje nových konstrukcí na plavidle (přední a zadní konzole, boční úchyt) musí být provedeny svářeči s příslušnou kvalifikací, doloženou platným osvědčením (kvalifikace dle EN ISO 9606-1, Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli pro svarové spoje ocelové konstrukce).
2. Provedení svarů ocelové konstrukce konzolí a bočního úchyty musí odpovídat minimálně stupni kvality „C“ dle EN ISO 5817.
3. CS Lloyd předpokládá, že detaily, které nejsou z dokumentace zřejmé (nebo nejsou kresleny) budou vyrobeny v souladu s platnou legislativou, platnými technickými normami a dobrou loďařskou praxí.
4. Stavba musí být provedena v souladu se schválenou dokumentací a v souladu s platnou legislativou, platnými technickými normami a dobrou loďařskou praxí.

Schválení je provedeno dle platné legislativy a souvisejících zákonných norem, směrnic a předpisů. Platnost schválení dokumentace je pět let. Realizace tohoto projektu musí být započata do tří let. Po uplynutí této doby musí být dokumentace podrobena korektuře a znovu předložena ke schválení.



Schvalovacími razítky byly opatřeny níže uvedené výkresy:

Poř. č.	Výkres číslo / č. revize	Název	Počet listů	POZNÁMKA
1.		Prac. plavidlo instalace kotevních pilot, materiálové listy	1/6	A
2.	637-00-01	Generální plán	1/1	TIA
3.	637-21-01	Vedení kotevní piloty	1/1	A
4.	637-21-11	Dnové lože	1/1	TIA
5.	637-21-12	Palubní lože	1/1	TIA
6.	637-21-13	Výztuhy vedení piloty	1/1	TIA
7.	637-51-01	Pilota 5 m	1/1	A
8.	637-51-10	Díly pilot	1/1	TIA
9	637-52-01	Čep kotevní piloty	1/1	TIA
10.	637-53-01	Palubní víko vedení	1/7	A
A – schváleno; AWC – schváleno s připomínkami; TIA – vzato na vědomí; N – neschváleno				

Úprava tlačného člunu musí být provedena v souladu se schválenou dokumentací. Úprava podléhá doзору CS Lloydů v rozsahu uvedeném v Pravidlech CS Lloydů. Úpravu musí provádět firma aprobovaná CS Lloydem pro tuto činnost.

Jedno pare technické dokumentace si ponecháváme pro účely archivace, jedno pare pro účely inspekčního dozoru a dvě pare Vám v příloze vracíme.

Schválení provedl: Jiří Hendrych

S pozdravem

Československý Lloyd spol. s r.o.



  
Ing. Luděk Galas  
ředitel