

OBSAH

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	- 2 -
A.1	Identifikační údaje	- 2 -
A.1.1	Údaje o stavbě	- 2 -
A.1.2	Údaje o stavebníkovi (žadateli).....	- 3 -
A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	- 3 -
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	- 3 -
A.3	Seznam vstupních podkladů.....	- 3 -

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	„Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř. km 1070,360 - 1070,435“
Místo stavby:	<p>Obec: Vrchlabí [579858] k. ú.: Vrchlabí [786306]</p> <p>Královéhradecký kraj, ORP Vrchlabí Vodní tok: Labe, ř. km 1070,360 – 1070,435 IDVT: 10100002 Číslo DM: 9051000004 (Labe:VRCHLABI-1) Identifikátor ISYPO: 400338805</p> <p><u>Vlastní stavbou budou dotčeny (oprava, dočasné zábory):</u> <i>Oprava PB břehové zdi koryta vodního toku je navržena na stavbou dotčených pozemcích:</i></p> <ul style="list-style-type: none">Česká republika (Povodí Labe, státní podnik) → p. č. 1899/17, 1899/25 v k. ú. Vrchlabí. <p><i>Přístup na staveniště je dočasně navržen po pozemcích vodního toku, v blízkém okolí vodního toku a po veřejně přístupných komunikacích, konkrétně budou dotčeny pozemky:</i></p> <ul style="list-style-type: none">Česká republika (Povodí Labe, státní podnik) → p. č. 1899/17, 1899/25 v k. ú. Vrchlabí.FO: Marek Fajmon, Vančurova 373, 54301 Vrchlabí → p. č. 385/1 v k. ú. Vrchlabí. <p><i>Výpis pozemků včetně záborů staveniště viz kap. B.8.6.</i></p>
Předmět dokumentace:	Účel stavby – zajištění stability stávajícího koryta vodního toku opravou poškozeného opevnění. Konkrétně se jedná o opravu poškozené části pravobřežní opěrné zdi a jejího předzákladu.
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby [DSJ]

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ (ŽADATELI)

Žadatel a stavebník:	Povodí Labe, státní podnik
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Adresa:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Správce vodního toku:	Povodí Labe, státní podnik provozní středisko Dvůr Králové nad Labem
Statutární zástupce:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel:	Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
IČ:	87951142
DIČ:	CZ8301111137
Adresa:	Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice
Odpovědný projektant:	Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (obor IV00), č. autorizace 0011728

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Předmětná stavba není členěna na stavební objekty, neobsahuje žádná technologická zařízení.

- V rámci navržených stavebních prací je řešena „Oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř.km 1070,360 – 1070,435“

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Záměr opravy „Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř.km 1070,360 – 1070,435“, Povodí Labe, státní podnik, květen 2022;
- Podrobná prohlídka řešeného území, duben a květen 2023;
- Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv, duben 2023;

- Geotechnický průzkum, stanovení charakteristik materiálů odebraných v rámci akce „Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř.km 1070,360 – 1070,435“, STACHEMA CZ s.r.o., červen 2023;
- Katastrální mapa lokality – DKM ČÚZK, srpen 2023;
- Vodohospodářská mapa 1:50 000 (list 03-41 Semily);
- Vyjádření orgánů státní správy a místní samosprávy a správců inženýrských sítí.

V Hostivicích, srpen 2023