

SPIS. ZN.: MUVS-S 7532/2025 OŽP/Kř
Č.J.: MUVS 43995/2025
Oprávněná úřední osoba: Ing. Radovana Krivánková
TEL.: 571 491 713
E-MAIL: radovana.krivankova@mestovsetin.cz
DATUM: 07.04.2025

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno

**SDĚLENÍ
OBNOVA STAVBY**

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932, 602 00 Brno (dále jen "stavebník") dne 14.03.2025 oznámil stavebnímu úřadu obnovu stavby vodního díla nazvaného

„Vsetínská Bečva, Ratiboř u Vsetína - Janová, ř. km. 14,300 - 24,898“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3526/1 v katastrálním území Ratiboř u Vsetína, parc. č. 14592/1, 14593, 14594, 14595/1, 14596, 14597 v katastrálním území Vsetín, parc. č. 2048 v katastrálním území Rokytnice u Vsetína, parc. č. 2838, 2827/1 v katastrálním území Janová podle původního povolení a dokumentace.

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

s d ě l u j e

podle § 264 odst. 3 stavebního zákona stavebníkovi, že obnova nevyžaduje povolení, ve kterém stavební úřad stanoví podmínky pro obnovu a podané oznámení bere na vědomí.

Stavebník **může** na základě oznámení podle § 264 odst. 2 stavebního zákona **započít s pracemi** směřujícími k obnově stavby.

Dne 13.03.2025 oznámil stavebník v souladu s ustanovením § 264 odst. 2 stavebního zákona obnovu stavby vodního díla poškozeného mimořádnou událostí po povodni ze září 2024 podle původního povolení a dokumentace. K poškození stavby došlo před méně než 6 měsíci, proto může být stavba obnovena v režimu podle § 264 stavebního zákona.

Jednoduchý technický popis prací:

Působením povodně 15. 9. 2024 vznikla na této stavbě škoda spočívající vznikem výmolů za opevněním břehů 155 m³, poškozením 610 m² břehového opevnění, poškození 110 m² břehových zdí, uložením 2500 m³ nánosů (sedimentů) a poškození 350 m³ těles stabilizačních prahů, které výrazně omezují protipovodňovou funkci stavby. V zajmu zachování funkce stavby budou tyto závady odstraněny (obnoveny).

K oznámení stavebník doložil:

- Protokol č. 267 z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze září 2024 vč. fotodokumentace (3 fotografie) ze dne 01.10.2024
- Jednoduchý technický popis prací
- Technické karty úpravy toků HM 221570 a HM 221562

Výpis z katastru nemovitostí o dotčených pozemcích pořídil Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí dne 07.04.2025.

V případě zásahu do VKP je příslušným orgánem k vyjádření AOPK ČR, RP Moravskoslezské oddělení Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Toto sdělení není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Poučení:

Podle § 265 odst. 2 stavebního zákona je stavebník povinen dokončení stavebních prací bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu.

Ing. Radovana Křivánková
referent oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí

Obdrží:

(doporučeně do vlastních rukou):
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Na vědomí:

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Vsetín, IDDS: kmu43rc

Město Vsetín, odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1

Obec Janová, IDDS: wh5b6qj

Obec Ratiboř, IDDS: 24bb368

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Moravskoslezské - Správa CHKO

Beskydy, IDDS: vvedyiy