









LEGENDA:

-  navržená oprava – kamenná dlažba do betonu
-  navržená oprava – kamenný zához ve svahu
-  navržená oprava – rovinanina ve dně
-  navržená oprava – kamenný zához dna vývaru
-  opravy břehových nátrží
-  navržený zajišťovací práh
-  hranice parcel dle KN

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Sezemice - Lukovna			
Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Ředický potok, Lukovna, oprava zaústění, ř. km 0,000 - 0,100			MULTIAQUA s.r.o. IČO: 60113111 DIČ: CZ60113111	Veverkova 1343/1 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové
Koordinační situační výkres			Stupeň	DPS
			Datum	červenec 2025
			Zakázkové číslo	M25/013
			Formát	6 x A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1: 250	C.3
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				