


Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	
Ing. Tomáš Klíkar	Ing. Tomáš Klíkar	Ing. Lubor Dříž	
Kraj: Královéhradecký	Obec: Radim (k.ú. Radim u Jiřina)	MULTIAQUA s.r.o. VEVEŘKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL.: +420 498 500 227 DIČ: CZ 60113111 FAX: +420 498 500 320	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vito Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové			Stupeň Datum Zakázkové číslo Formát Měřítko
MVN Radim Bonda, odstranění nánosů a zprůtočnění koryta pod nádrží  Podélný profil koryta			DPS březen 2016 M15/048 7 A4 Číslo přílohy:
Předloženo dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové			1: 500/100 D.1.b.03