

LEGENDA:

hranice stavby

osa toku

hranice pozemků

hranice stavebních parcel

xxx

pozemek dotčený stavbou

xxx

pozemek dotčený přístupem

xxx

dočasná přístupová cesta (4,0 m)

stávající přístupová cesta

plocha pro oplech vozidel

náletové křoviny určené ke kácení

vodní plocha

plocha zátopy

přístup ze stáv. komunikací

stávající sítě:

podzemní sdělovací kabel CETIN

podzemní sdělovací kabel CETIN

podzemní vedení nn ČEZ Distribuce

podzemní vedení vn ČEZ Distribuce

vodovod obec Radim

kanalizace obec Radim

meliorační hlavník

hranice stavby

osa toku

hranice pozemků

hranice stavebních parcel

xxx

pozemek dotčený stavbou

xxx

pozemek dotčený přístupem

xxx

dočasná přístupová cesta (4,0 m)

stávající přístupová cesta

plocha pro oplech vozidel

náletové křoviny určené ke kácení

vodní plocha

plocha zátopy

přístup ze stáv. komunikací

stávající sítě:

podzemní sdělovací kabel CETIN

podzemní sdělovací kabel CETIN

podzemní vedení nn ČEZ Distribuce

podzemní vedení vn ČEZ Distribuce

vodovod obec Radim

kanalizace obec Radim

meliorační hlavník

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div><div><div><div></div><div>mulitiqua</div></div><div>MULTIQUA s.r.o.</div><div>VEVERKOVA 1343</div><div>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div><div>ICO: 601131111</div><div>DIC: CZ 601131111</div><div>TEL: +420 498 500 227</div><div>FAX: +420 498 500 320</div></div><div><div>Ing. Tomáš Klíka</div><div>Ing. Lubor Dříteč</div></div></div>
Koř: Křídlovětrný	Obec: Radim (k.ú. Radim u Jičína)		
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vltava Neplěšsko 951, 500 03 Hradec Králové			
MVN Radim Bondá, odstranění nánosů a zprůtočnění korýta pod nádrží			<div><div>Stupeň</div><div>DPS</div></div> <div><div>Datum</div><div>březen 2016</div></div> <div><div>Zakázkové číslo</div><div>M15/048</div></div> <div><div>Formát</div><div>4 A4</div></div> <div><div>Měřítko:</div><div>Číslo přílohy: C.3</div></div>
Koordinátní situační výkres			
Předloženo dokumentace je důstojným vlastnictvím firmy MultiQua s.r.o., Hradec Králové			

RADIM U JIČINA

mulitiqua

Ing. Tomáš Klíka

Ing. Lubor Dříteč

MULTIQUA s.r.o.

VEVERKOVA 1343

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

ICO: 601131111

DIC: CZ 601131111

TEL: +420 498 500 227

FAX: +420 498 500 320