


Skalice u České Lípy,
Okrouhlický potok, rekonstrukce opěrných zdí



- Vysvětlivky :
- 1 navážka
 - 2 písek hlinitý, ulehlý
 - 3 pískovec, zvětralý (křída)
 - geologický profil vrtu 1 : 100
zatřídění dle ČSN 73 1001
hladina podzemní vody (naražená ▽ , ustálená ▼)
 - Sk 1 průzkumný vrt (INGES 6/2017)
 - sloupec 1
 - sloupec 2
 - sloupec 3