

E.6.4 FOTODOKUMENTACE



Foto č. 1: Osa hráze, levé zavázání



Foto č. 4: Pohled v ose hráze z bezpečnostního přelivu nad korunou hráze



Foto č. 2: Krounka v profilu hráze, pohled po proudu, srpen 2016



Foto č. 5: Krounka v profilu hráze, pohled proti proudu, srpen 2016



Foto č. 3: Krounka v profilu hráze, pohled po proudu, listopad 2016



Foto č. 6: Krounka v profilu hráze, pohled proti proudu, listopad 2016



Foto č. 7: Areál vodního zdroje Krchlovka



Foto č. 10: Areál vodního zdroje Krchlovka



Foto č. 8: Vystrojení studny, vodní zdroj Krchlovka



Foto č. 11: Areál vodního zdroje Krchlovka, přepad ze studny



Foto č. 9: Otradov, limnigraf



Foto č. 12: Otradov, limnigraf



Foto č. 13: Areál tábora, budoucí zařízení staveniště



Foto č. 16: Areál tábora, budoucí zařízení staveniště



Foto č. 14: Pohled od vodního zdroje Krchlovka do nivy Martinického potoka



Foto č. 17: Pohled do nivy Martinického potoka, prostor budoucího zemníku




Foto č. 15: Komunikace od hráze směr Šilinkův důl



Foto č. 18: Prostor zařízení staveniště nad pravostranným závazáním hráze