

**Fotodokumentace: Potápěčské práce na VD Terezín – 2021 (levé jezové pole)**

Foto č. 1 – Poškozený pískovcový obklad tělesa rybího přechodu na VD Terezín



Foto č. 2 – Poškozený pískovcový obklad tělesa rybího přechodu na VD Terezín





**Fotodokumentace: Potápěčské práce na VD Terezín – 2021 (levé jezové pole)**

Foto č. 3 – Poškozená dilatační spára tělesa rybího přechodu na VD Terezín




Foto č. 4 – Poškozená dilatační spára tělesa rybího přechodu na VD Terezín

