

POTÁPĚČSKÝ PRŮZKUM - SEZNAM ZJIŠTĚNÍ						
AKCE:	VPK Lovosice				+ (nad hladinou) - (pod hladinou)	
MÍSTO:	horní voda					
HLADINA:	143,67 m.n.m.					
ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ	POLOHA		ZJIŠTĚNÍ			POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar;..)
	horizontální v m	vertikální v m	horizontální rozměr (délka) v mm	vertikální rozměr (šířka) v mm	hloubka (výška) v mm	
vrata						
5	pravá vráteň	u hladiny	70			poškozené pražové těsnění (video)
8	levá vráteň	dolní těsnění u středu	500	200		utržená spodní hrana těsnění (video)
pravá strana						
13	nátoky					stav česlí před nátoky (video)
levá strana						
10	čelo ohlaví					nějaká konstrukce (video)
11	nátoky do VPK					stav nánosů na česlích před nátoky (video)
12	za pravou vrátní					dilatační spára (video)
14	svodidla před ohlavím					neukotvená první štetovnice před ohlavím (video)