

16. 04. 2021

78/2021



GEOtest	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Zpracovatel	Prověřil
	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Jaroslav Gric	Bc. K. Petruželová	Ing. Jaroslav Gric
Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno				
Název zakázky: Morava, Kunovice – Kostelany, LB 142,560 – 143,100, oprava nátrží	Datum		duben 2021	
	Číslo zakázky		21 7059	
	Měřítko			
Název přílohy: Fotodokumentace	Číslo přílohy		E.9	
	Číslo výtisku			



Obrázek 1: Pohled na silniční most v k.ú. Kostelany nad Moravou, začátek úpravy v ř. km 142,560, pohled po vodě. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 2: Pohled na silniční most v k.ú. Kostelany nad Moravou, začátek úpravy v ř. km 142,560, pohled po vodě. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 3: Pohled na silniční most v k.ú. Kostelany nad Moravou, začátek úpravy v ř. km 142,560, pohled po vodě. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 4: Pohled na silniční most v k.ú. Kostelany nad Moravou, začátek úpravy v ř. km 142,560, pohled po vodě. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 5: pohled na řešený úsek proti vodě. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 6: pohled na řešený úsek proti vodě. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 7: pohled na řešený úsek proti vodě. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 8: : Pohled na levý proti vodě. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 9: Pohled na levý břeh u soutoku řeky Moravy s Olšavou, pohled proti vodě. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 10: Soutok řeky Moravy s řekou Olšavou, ř. km 143,100, pohled proti vodě. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 11: Soutok řeky Moravy s řekou Olšavou, ř. km 143,100, pohled proti vodě. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 12: Kontrolní vrt ve vlastnictví ČHMÚ v km cca 142,935 na koruně hráze. Foceno 19.2.2021.



Obrázek 13: Pohled na silniční most, začátek úpravy, pohled po vodě. Foceno 18.3.2021.



Obrázek 14: Pohled po vodě. Foceno 18.3.2021.



Obrázek 15: Pohled na silniční most, začátek úpravy, pohled po vodě. Foceno 18.3.2021.



Obrázek 16: Nátrž na levém břehu. Foceno 18.3.2021.



Obrázek 17: Nátrž na levém břehu. Foceno 18.3.2021.



Obrázek 18: Foceno 18.3.2021.



Obrázek 19: Nátrž na levém břehu. Foceno 18.3.2021.



Obrázek 20: Nátrž na levém břehu. Foceno 18.3.2021.