

PROTOKOL č. 1/2021KL

O URČENÍ VNĚJŠÍCH Vlivů

Provozovatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace
Kladruby nad Labem č.p.1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972 DIČ: CZ72048972

vypracovaný odbornou komisí

Složení komise:

	Jméno	Funkce
Předseda:	ing Jaroslav Vařečka	Technik pro úsek služby a správa majetku
Členové:	Miroslav Petr	montáž elektro
	p. Michal Balada	revizní technik elektro

Objekt: **Pilnice** Kladruby nad Labem č.p.1,

Podklady: Prohlídka objektu
dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3,
ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z31 33 2000-4-41ed.3

výkresy půdorysu objektu, prohlídka objektu
technická dokumentace

prostory

vnitřní prostor pilnice

venkovní prostor pilnice

Zděný objekt s dřevěnou nezakrytou valbou. Střecha sedlová pokrytá betonovými taškami
v objektu je instalovaná pila a fréza V přední části skladu je příruční sklad řeziva. Objekt je
netemperovaný V pilnici se zpracovávají dřevěné materiály pro hrubé dělení.

U frézy je instalován odsavač pilin.

rozhodnutí:

AA4 AB4 AC1 AD1 AE3 AF1 AG2 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC1 **BE2** BD1 **CA2** CB1

je z hlediska nebezpečí elektrického úrazu hodnocen jako prostor prostor **nebezpečný**

zdůvodnění :

Provozovatel zajistí kontrolou dle provozního řádu (ve kterém bude uvedena perioda kontroly)
zajištění pravidelného úklidu a čištění zařízení od hořlavých materiálů

perioda revize el. instalace dle ČSN 33 1500 z3 2 roky

Ve Kladrubech 6,5,2021

podpis předsedy komise: