

## KONTROLNÍ PROTOKOL

**Ze dne :** 6.5.2021

**Předmět kontroly :** Kontrola stavu a zabezpečení svěřeného majetku na vybraných pracovištích.

**Místo :** PS Roudnice nad Labem, dílna pod mostem.

**Kontrolu provedl :** ÚT Rosa Martin

**Podklady ke kontrole :** ---

**Kontrolované objekty :** Dílna pod mostem

### Zjištění:

Během měsíce Května proběhla kontrola svěřeného majetku ve správě provozního střediska Roudnice nad Labem. Kontrola byla zaměřena na pořádek na pracovištích, dodržování pracovních postupů a skladování nebezpečného materiálu a barev. Především byl kontrolován technický stav budov a mechanismů a jejich zabezpečení. Kontrola byla zaměřena na objekt dílny v Roudnici nad Labem, pod silničním mostem.

Kontrolou bylo zjištěno, že v dílně pod mostem v Roudnici nad Labem je špatný stav střešní krytiny a dochází k zatékání do objektu. Střešní krytina na tomto objektu je z eternitových vlnovců, které jsou místy popraskané a celkově ve špatném stavu. Z tohoto důvodu, je nezbytně nutné provést kompletní výměnu těchto vlnovců za novou střešní krytinu.

Eternitové vlnovce jsou vyrobeny z azbestových vláken, které jsou rakovinotvorné a jedná se o nebezpečný odpad.

### Návrh opatření:

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné provést opravu prasklin a je nutné řešit kompletní opravu střechy a nahradit stávající nevyhovující krytinu za novou.

ÚT Rosa Martin

Na vědomí:

- ředitel závodu Ing. Jan Zajíc
- PTN ŘZ Ing. Plessney
- vlastní UT Martin Rosa
- sekretariát ŘZ Mgr. Hana Prošková