

Akce:

**Oprava mostu v ř.km 0,020, Vlkava,
Kostomlaty nad Labem**

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ / PROJ. DOKUM. PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY



Obrázek 1-Pohled na most směrem ulice Buda, obec Ostrá



Obrázek 2-Pohled na most směrem ulice Na Zdymadle, Kostomlaty n. L.



Obrázek 3-Pohled na most z nátokové strany



Obrázek 4-Pohled na z nátokové strany – pravobřežní opěra



Obrázek 5- Pohled na z nátokové strany – levobřežní opěra



Obrázek 6-Pohled na most z výtokové strany



Obrázek 7-Pohled na most z výtokové strany – levobřežní opěra



Obrázek 8-Pohled na most z výtokové strany – pravobřežní opěra



Obrázek 9-Pohled na most z výtokové strany – koroze betonu říms



Obrázek 10-Pohled na nosnou konstrukci mostu směrem levobřežní opěra



Obrázek 11-Pohled na nosnou konstrukci mostu směrem levobřežní opěra



Obrázek 12-Pohled na spodní stavbu mostu – koroze betonu pravobřežní opěry