








J308 Nové Heřmínovy

VYSVĚTLIVKY

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|--|---------------------|---|-------------------|---|---|
|  | NH11 jílovitopísčité sedimenty |  | NH13 štěrk balvanitý, zajilovaný |  | NH14 droba silně navětralá až zvětralá |  | NH15 droba navětralá rozpukaná |  | NH17 droba porušená |  | NH18 droba zdravá |  | NH19 droba s polohami jílovitých břidel |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|--|---------------------|---|-------------------|---|---|