




Výsledky karotážních měření

J402 Nové Heřmínovy



Výsledky karotážních měření

J402 Nové Heřmínovy

Hloubka 1:100 [m]	LITOLOGIE DLE KAROTÁŽE	Schematizovaný popis	0	Přirozená radioaktivita [uR/hod]	40
			0	Neutron neutron karotáž [cpmE3]	60
			0	Zdánlivý el.odpor RAP041 [ohmm]	2000
			4		
1	2	3			
	NH18	23.7-25.4 : droba zdravá			
	NH17	25.4-26.4 : droba porušená			
26	NH18	26.4-26.9 : droba zdravá			
27	NH17	26.9-27.3 : droba porušená			
		27.3-29.1 : droba s polohami jílovitých břidlic			
28	NH19				
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					