


Hlavní geomechanické parametry

J401 Nové Heřmínovy



VYSVĚTLIVKY

2. sloupec



NH12 suť hlinitá, hlinitokamenitá



NH15 droba navětralá rozpukaná



NH16 droba silně porušená



NH17 droba porušená



NH18 droba zdravá



NH19 droba s polohami jílovitých břidlic