

Potápěčská stanice, a.s.

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Korespondenční adresa: P.O.BOX 1, 430 02 Chomutov

Obchodní rejstřík u
Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 20037



Vážený pan
Petr Bém, DiS.
Povodí Ohře s.p.
U Oharky 2321
438 01 Žatec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

V CHOMUTOVĚ, DNE

Z56/2018

RŮŽIČKA/+420602460910

03.09.2018

Technická zpráva z potápěčských prací

Dne 30.08.2018 byly na VD Sedlec provedené následující práce:

- kontrola a očištění česlí spodních výpustí
- kontrola provizorního hrazení spodních výpustí
- kontrola nátoků do odběrného potrubí pro závlahový systém
- kontrola prostoru nátoků do spodních výpustí
- kontrola nátoků do sanačního potrubí

Byl provádění prací byl zjištěn tento stav:

- levá spodní výpust': česle zkorodované, ale čisté. V prostoru mezi provizorním hrazením a česlemi se nachází 25 cm jemného sedimentu. Provizorní hrazení je neporušené a před ním je mocnost sedimentů cca 120 cm hutné konzistence.
- pravá spodní výpust': česle zkorodované, ale čisté. V prostoru mezi provizorním hrazením a česlemi se nachází 40 cm jemného sedimentu. Provizorní hrazení je neporušené a před ním je mocnost sedimentů 150 cm hutné konzistence.
- levý nátok do odběrného potrubí: nátok do potrubí je bez sedimentů, v prostoru před nátokem je 5 cm jemného sedimentu. Bylo zde nalezeno 150 cm dlouhé prkno které bylo vytaženo.
- pravý nátok do odběrného potrubí: nátok do potrubí je bez sedimentů, pokrytý silnou korozi, v prostoru před nátokem je 30 cm jemného sedimentu a byly vytěženy 3 kýble (á 10 l) kamení velikosti 4-8 cm.
- nátok do sanačního potrubí: nebyl nalezen pod sedimenty

Doporučení:

Pravý nátok do odběrného potrubí – odtěžit sedimenty, očistit nátok od koroze

Pravá spodní výpust' – prodloužení drážky pro česle, viz. TZ z roku 2014

Nátok do sanačního potrubí – odtěžit sedimenty

Zbyněk Růžička 

vedoucí střediska Chomutov

autorizovaná osoba pro pracovní potápění

