

Global - Geo, s.r.o.

Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY KS-1

| | | | | |
|------------------------|---|---|------------------|------------------------------|
| název zakázky: | Rozkoš – technický dům hráze Inženýrskogeologický průzkum. Základové poměry na p.p.č. 382 a 383/1 v k.ú. Lhota u Nahořan. | | | |
| lokalizace sondy: | S-JTSK: Y – 622 872.55, X – 1 027 328.80; BPV: 286,80 m n. m. | | | |
| rozměry sondy: | 0,40 x 1,90 m | | datum popisu: | 02.11. 2020 |
| hloubka sondy: | 2,30 m | | dokumentoval: | Kodym |
| Hloubka [m] od - do | Makroskopický popis | | ČSN P 73 1005 | ČSN EN ISO 14 688 |
| 0,00 | 0,70 | Hlína písčitá, tuhé konzistence, svrchu travní drn, níže kořeny rostlin a dřevin, světle šedá | F3 MS O | orclsaSi |
| 0,70 | 1,60 | Navážka, smíšená, střídání vrstev, jíl se střední plasticitou (redeponovaná spraš), tuhé konzistence šedožlutý; písek jílovitý a písek hlinitý, středně ulehlý, hnědý | F6/S5/S4 Y | clsiMg/ sacIMg/ sisaMg |
| 1,60 | 2,30 | Slínovec, zcela až silně zvětralý, pevný, úlomkovitě rozpadavý, úlomky lze drolit v prstech, lze rýpat nehtem, šedý | R6 - R5 | |

Fotografická dokumentace



| | |
|------------------------|------------|
| vzorek: | neodebrán |
| hladina podzemní vody: | nenaražena |