



Dolní jez na Cidlině (v ř. km 29,056) v Chlumci nad Cidlinou



Pravý jezový pilíř - pohled od pravého břehu



Pravý jezový pilíř - pohled od levého břehu



Levý jezový pilíř - pohled od pravého břehu



Levý jezový pilíř - pohled od levého břehu



Skříň na levém pilíři s ovládáním pohonů jezu



Popraskaný parapet (podesta) jezového pilíře



Narušená základová patka schodiště na pravý jezový pilíř



Porušené spárování kamenného obkladu jezových pilířů



Porušené spárování kamenného obkladu jezových pilířů