

Č. zak.: 20/201

Název akce: **Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529**

Stupeň: DUR/DSJ

Příloha N

N. FOTODOKUMENTACE

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....**20/201**

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....**II. 2021**

ZAČÁTEK ÚSEKU:



PŘÍČNÝ PROFIL – most č. 1 (240-052):



POHLED NA PORUŠENÝ LEVÝ BŘEH U DOMU Č.P. 268:



POHLED NA PORUŠENÝ LEVÝ BŘEH U DOMU Č.P. 268:



POHLED NA ROZPADAJÍCÍ SE LEVOBŘEŽNÍ ZEĎ U DOMU Č.P. 68:



STÁVAJÍCÍ SEPTIK DOMU Č.P. 268:



STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PŘÍSTAVBA (KRÁLÍKÁRNA), ZAHRADA P.Č. 417/3 DOMU:



POHLED NA PRAVOBŘEŽNÍ ZEĎ:



STÁVAJÍCÍ VYÚSTĚNÍ ODTOKOVÉ ROURY Z ČOV:



POHLED NA PRAVÝ BŘEH (ÚSEK S NAVRŽENOU KAMENNOU ROVNANINOU):



POHLED NA PRAVÝ BŘEH (ÚSEK S NAVRŽENOU KAMENNOU ROVNANINOU) + MOST Č. 2:



POHLED NA PRAVÝ BŘEH (ÚSEK S NAVRŽENOU KAMENNOU ROVNANINOU):



POŠKOZENÁ PRAVOBŘEŽNÍ ZÍDKA (ÚSEK S NAVŽENOU KAMENNOU ROVNANINOU):



POHLED NA KONEC ŘEŠENÉHO ÚSEKU:



POHLED NA KONEC ŘEŠENÉHO ÚSEKU – PŘÍČNÝ STUPĚŇ VE DNĚ:



POHLED NA KONEC ŘEŠENÉHO ÚSEKU Z MOSTU Č. 3:

