

Tel.: 596 241 190  
Fax: 596 241 190  
e-mail: teststav@teststav.cz  
Číslo jednací: 0260  
Datum vydání: 27.5.2019  
Výtisk číslo: 1

**Objednatel:**

KlaGeo, s.r.o.

**PROTOKOL č.: 0614-0617/19**

STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI  
STANOVENÍ PEVNOSTI V TLAKU KAMENE - ČSN EN 1926

|                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Stavba **:                      | VD Lipno                           |                                    |
| Objekt **:                      | Neuvedeno                          |                                    |
| Konstrukce **:                  | Neuvedeno                          | Třída **: neuvedeno                |
| Výrobní **::                    | Neuvedeno                          | Odběr provedl***: Stavba           |
| Datum dodání zkušebních těles:  | 5.3.2021                           | Počet těles: 4                     |
| Druh a rozměr zkušebních těles: | Válce průměru 61 mm, výšky 61 mm * | Teplota při zkoušce: 20,5°C        |
| Způsob odběru těles:            | Vývrt z konstrukce                 | Povrch těles v době zkoušky: suchý |
| Způsob úpravy zkušebních těles: | Úprava tlačných ploch řezem        |                                    |

### Výsledky a průběh zkoušek cihelných prvků:

[illegible]

Zkoušku provedl: Ing. Jan Hurta

Poznámka: Údaje označené \*\* - podle sdělení objednatele  
Údaje označené \*\*\* - proveden neakreditovaný odběr

**Vedoucí Technické zkušebny TESTSTAV:**

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušební se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

**Test SEV**, spoj. s r.o. ①  
 TECHNICKÁ ZKUŠEBNA  
 Provozovna:  
 Orlovská 347/160  
 773 00 Ostrava-Hermanice

**Ing. David Sedláček**