

PASPORTIZACE OBJEKTU

Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474 - PD DSI

Objekt:

Parcelní číslo	Katastrální území	Stavba na parcele	Vlastnické právo
St. 189, St. 190	Verneřice	Čp. 226, čp. 195	Pavel Brozda

Popis objektů a jejich stavu:

Čp. 226

Interiér

Po kompletní rekonstrukci, zcela bez poruch.

Exteriér

Po rekonstrukci bez poruch. Sokl pod stěnou v 1 mrtvé přestěp.

Čp. 195

Interiér

Zcela bez poruch, po rekonstrukci.

Exteriér

Po rekonstrukci omítnuta, zcela bez poruch. Dobře povrchově přestěp,
 ve spodní části zde přilehající k toku.

V rámci pasportizace objektu byla pořízena fotodokumentace.
 Vlastník či odpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným popisem stavu objektu.

Ve Verneřicích dne 10.02.2021

Jméno majitele či odpovědné osoby (hůlkovým písmem): BROZDA

Podpis majitele či odpovědné osoby

Ing. Oldřich Stiller