

PASPORTIZACE OBJEKTU

Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř.km 22,991 - 23,474 - PD DSJ

Objekt:

Parcelní číslo	Katastrální území	Stavba na parcele	Vlastnické právo
St. 193	Verneřice	č. p. 209	Chromčíková Marie

Popis objektů a jejich stavu:

EXTERIÉR

- Omítky nové, zachovalé bez viditelných poruch
- při spodní části u terénu obkled
- před nemovitostí zámeková dlažba ne poškozena mostem realizovaným na vlastní náklady

INTERIÉR

- bez závad
- obloženo dřevotřískou (s hřbitvy - větrací)
- zateplen
- není podsklepeno
- podlahy rolovány (0,75 m)
- dešť. voda z okapu svedena do potoka 1x

V rámci pasportizace objektu byla pořízena fotodokumentace.

Vlastník či odpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným popisem stavu objektu.

V Verneřicích dne 13/1/2021

Jméno majitele či odpovědné osoby (hůlkovým písmem): CHROMČÍKOVÁ MARIE



Podpis majitele či odpovědné osoby



Petr Coufal