

PASPORTIZACE OBJEKTU

Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474 - PD DSJ

Objekt:

Parcelní číslo	Katastrální území	Stavba na parcele	Vlastnické právo
St. 201	Verneřice	Čp. 166	Beneda Jaroslav

Popis objektů a jejich stavu:

Interiér Exteriér

Nejsou patrné žádné poruchy nebo praskliny, nemovitost má novou omítku.

Vlastník upozorňuje, že tak nemovitost u toku trpí prasklinami.

Exteriér Interiér

Bez poruch, pouze susedí prasklina v kuchyni u komínu, prasklina na obkladech v koupelně.

Po domluvě s vlastníkem byl pasport proveden pouze v přízemí v části přilehlé k toku.

V rámci pasportizace objektu byla pořízena fotodokumentace.


Vlastník či odpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným popisem stavu objektu.

Ve korekturách dne 26.01.2021

Jméno majitele či odpovědné osoby (hůlkovým písmem): Beneda



Podpis majitele či odpovědné osoby


 Ing. Oldřich Stiller