

PASPORTIZACE OBJEKTU

Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř.km 22,991 - 23,474 - PD DSJ

Objekt:

Parcelní číslo	Katastrální území	Stavba na parcele	Vlastnické právo
St. 194	Verneřice	č. p. 198	Dalík Václav

Popis objektů a jejich stavu:

EXTERIÉR

- nová omítka, zadrunka
- lokálně drobné praskliny: od hran okenních otvorů, pod okapy

INTERIÉR

- 1x suod vody
- 1x přepad ze střešiny - úroveň hl. kanalizace 0,80 m cca.
- studna na zahradě na druhé straně (hl. cca 8 m)
- omítka bez závad - lokálně nad oknem prasklina
- drenážní trubka střeš. roš. (původně drenážní kanál - střešní kanál)
- resimovat hladinu vody v potoce kvůli studni (udělat přepad)
- 1x suod okapy

V rámci pasportizace objektu byla pořízena fotodokumentace.


Vlastník či odpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným popisem stavu objektu.

V Verneřice dne 13/1/2021

Jméno majitele či odpovědné osoby (hůlkovým písmem): DALÍK VÁCLAV



Podpis majitele či odpovědné osoby



Petr Coufal