

## PASPORTIZACE OBJEKTU

**Akce:** Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř.km 22,991 - 23,474 - PD DSJ

**Objekt:**

Parcelní číslo	Katastrální území	Stavba na parcele	Vlastnické právo
St. 192	Verneřice	č. p. 197	Barančík František

**Popis objektů a jejich stavu:**

### EXTERIÉR

- nová okna, ohřívací otvory bez omítky - pouze dozděné
- Zdivo
- omítky původní popraskané, s prasklinami
- lokálně obnovené zdivo (kamery/cihly) - pod obzvy, při styku s terénem, pod okapem

### INTERIÉR


- skung po vlhkosti v rozích poutě a u podlahy
- plastidy v oblasti dveří
- odpařování omítky na stropě - protékající původní střešní
- není podsklepeno, 1x sušil dřev. boží z okapů shora zed - zachovat

V rámci pasportizace objektu byla pořízena fotodokumentace.

Vlastník či odpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným popisem stavu objektu.

v Verneřicích dne 13.11.2021

Jméno majitele či odpovědné osoby (hůlkovým písmem): FRANTIŠEK BARANČÍK



Podpis majitele či odpovědné osoby



Petr Coufal