

## PASPORTIZACE OBJEKTU

**Akce:** Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř.km 22,991 - 23,474 - PD DSJ

**Objekt:**

Parcelní číslo	Katastrální území	Stavba na parcele	Vlastnické právo
St. 191	Verneřice	č. p. 233	SJM Košnár Petr a Košnárová Marie

**Popis objektů a jejich stavu:**

### EXTERIÉR

- lokálně odpadající omítka; zejména u styku sítě s kámenem
- lokálně cívkové praskliny od hran okenních otvorů
- lokálně drobné praskliny v blízkosti podlahy

### INTERIÉR

- vlhkost není podsklepena
- vlhkost - patrné v rozích pokoje
- skvrny způsobené vlhkostí - pouze lokálně
- 1x suod dešťové vody skrz zed - nutno zachovat

V rámci pasportizace objektu byla pořízena fotodokumentace.

Vlastník či odpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným popisem stavu objektu.

v 13.11.2021 dne VERNEŘICE

Jméno majitele či odpovědné osoby (hůlkovým písmem): KOŠNÁROVÁ MARIE



Podpis majitele či odpovědné osoby



Coufal Petr