



Malšovický jez na Orlici, ř. km 2,965



Opevnění LB u malšovického jezu (pohled po vodě)



Opevnění LB u malšovického jezu (pohled proti vodě)



Propadlá kamenná dlažba LB opevnění



Vorová propust u malšovického jezu



Detail poškozené paty vorové propusti



Degradovaný betonový líc pilíře nad vorovou propustí



Schodiště z koruny LB hráze na bermu



Zákrytové PZD desky nad vyústěním ze slepých ramen



Otevřená spára nad zákrytovými PZD deskami