



Obr. 1: Celkový pohled na jez z horní vody, foto 11/2021





Obr. 2: LB pilíř, foto 11/2021



Obr. 3: PB pilíř, foto 11/2021





Obr. 4: Detail poškození LB pilíře (7/2022)



Obr. 5: Detail poškození LB pilíře (7/2022)





Obr. 6: Poškozené PB schodiště, foto 7/2022