

SITUACE - 3. ČÁST

M = 1:1 000



LEGENDA

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

- INVENTARIZOVANÝ STROM – NEKÁCENÉ
- POROST NAD 40 m²
- HRANICE KAT. ÚZEMÍ
- HRANICE ZÁJMVOÉHO ÚZEMÍ

OBJEDNATEL

POVODÍ MORAVY, s. p.
Dřevařská 11, 602 00, Brno

ZHOTOVITEL

SDRUŽENÍ-MORAVA-OLOMOUČ
DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 BRNO

HYCO PROJEKT a.s.
Prešovská 55, 821 02 BRATISLAVA

AUTORIZACE:

ŘEDITEL ATELIÉRU	ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR HUSÁK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR HUSÁK		
VYPRACOVAL	ING. VĚRA NOVOTNÁ		
KONTROLOVAL	ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL	Kounicova 271/13, 602 00 BRNO tel. +420 549 123 111	
NÁZEV AKCE Morava, km 230,728-231,934- přírodě blízká PO na pravém břehu a napojení levobřežního ramene		DATUM	05/2020
		FORMÁT	4xA4
		MĚŘÍTKO	1:1 000
		Č. ZAKÁZKY	19-036
NÁZEV ČÁSTI VÝSLEDKY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ		ÚČEL	DUSP
		Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY
NÁZEV PŘÍLOHY SITUACE - ČÁST 3			F.7.3.3