

**Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)****Evidenční číslo zprávy: 12/2022**zahájení revize: 25.2.2022  
341390  
ukončení revize:

podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN

firma/objekt: VÚŽV PRAHA, UL. PŘÁTELSVÍ  
farma Netluky – kravín NK1revizní technik: Jiří Brom  
ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B  
Na Radouči 1138,  
Mladá Boleslav**příští kontrola:**Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2021
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2021

**Celkový posudek:****Hromosvodní soustava není schopna bezpečného provozu.**Tato zpráva o revizi má:   3   strany  
Počet vyhotovených zpráv: 3  
P Rozdělovník: 2x provozovatel  
1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_  
datum převzetí a podpis provozovatele\_\_\_\_\_  
podpis revizního technika

**Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)****Evidenční číslo zprávy: 1360/2020**zahájení revize: **11. 8. 2020**  
ukončení revize: **11. 8. 2020**podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: **VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves**  
**Farma - Netluky**  
**Objekt č. 9**revizní technik: **Jiří Brom**  
ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:****Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**Tato zpráva o revizi má: 3 strany

Počet vyhotovených zpráv: 3

Počet příloh: 0

Rozdělovník: 2x provozovatel  
1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_  
datum převzetí a podpis provozovatele\_\_\_\_\_  
podpis revizního technika

**Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)**

**Evidenční číslo zprávy: 1364/2020**

zahájení revize: **11. 8. 2020**  
 ukončení revize: **11. 8. 2020**

podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
 firma/objekt: **VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves**  
**Farma - Netluky**  
**Vepřín objekt č.7 (malý u vrátnice)**

revizní technik: **Jiří Brom**  
 ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

Na Radouči 1138,  
 Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**

Montáž LPS provedla firma: -  
 Ev. č. oprávnění: -

Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:**

**Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**

Tato zpráva o revizi má: 3 strany  
 Počet vyhotovených zpráv: 3  
 Počet příloh: 0  
 Rozdělovník: 2x provozovatel  
 1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_ datum převzetí a podpis provozovatele

\_\_\_\_\_ podpis revizního technika



**Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)**

**Evidenční číslo zprávy: 1366/2020**

zahájení revize: **11. 8. 2020**  
ukončení revize: **11. 8. 2020**

podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: **VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves**  
**Farma - Netluky**  
**Kravín - Objekt č. 13**

revizní technik: **Jiří Brom**  
ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B  
Na Radouči 1138,  
Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**

Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -

Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:**

**Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**

Tato zpráva o revizi má: 3 strany  
Počet vyhotovených zpráv: 3  
Počet příloh: 0  
Rozdělovník: 2x provozovatel  
1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_ datum převzetí a podpis provozovatele



\_\_\_\_\_ podpis revizního technika

**Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)****Evidenční číslo zprávy: 1365/2020**zahájení revize: **11. 8. 2020**  
ukončení revize: **11. 8. 2020**podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: **VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves**  
**Farma - Netluky**  
**NEBE Kravín (pro odstavená telata)**revizní technik: **Jiří Brom**  
ev. č.: **12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B**

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:****Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**Tato zpráva o revizi má: 3 strany

Počet vyhotovených zpráv: 3

Počet příloh: 0

Rozdělovník: 2x provozovatel

1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_  
datum převzetí a podpis provozovatele\_\_\_\_\_  
podpis revizního technika

**Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)****Evidenční číslo zprávy: 1367/2020**zahájení revize: **11. 8. 2020**  
ukončení revize: **11. 8. 2020**podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: **VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves**  
**Farma - Netluky**  
**Kravín – U vrátnice**revizní technik: **Jiří Brom**  
ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:****Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**Tato zpráva o revizi má: 3 strany

Počet vyhotovených zpráv: 3

Počet příloh: 0

Rozdělovník: 2x provozovatel

1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

datum převzetí a podpis provozovatele

podpis revizního technika



**Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)****Evidenční číslo zprávy: 1392/2020**zahájení revize: **18. 8. 2020**  
ukončení revize: **18. 8. 2020**podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: **VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves**  
**Farma Netluky**  
**Objekt č. 4 – Porodna prasnic**revizní technik: **Jiří Brom**  
ev. č.: **12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B**

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:****Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**Tato zpráva o revizi má: 3 strany  
Počet vyhotovených zpráv: 3  
Počet příloh: 0  
Rozdělovník: 2x provozovatel  
1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_  
datum převzetí a podpis provozovatele\_\_\_\_\_  
podpis revizního technika

## Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)

Evidenční číslo zprávy: 1649/2020

zahájení revize: 23. 9. 2020

ukončení revize: 23. 9. 2020

podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390

firma/objekt: VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves

Farma Netluky

Starý dvůr - Sýpky

revizní technik: Jiří Brom

ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**

Montáž LPS provedla firma: -

Ev. č. oprávnění: -

Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:**

**Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**

Tato zpráva o revizi má: 3 strany

Počet vyhotovených zpráv: 3

Počet příloh: 0

Rozdělovník: 2x provozovatel

1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_ datum převzetí a podpis provozovatele

\_\_\_\_\_ podpis revizního technika





## Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)

**Evidenční číslo zprávy: 1398/2020**

zahájení revize: **20. 8. 2020**  
ukončení revize: **20. 8. 2020**

podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: **VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves**  
**Farma Netluky – koně**  
**Sklad obilnin – 1.sklad**

revizní technik: **Jiří Brom**  
ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**

Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -

Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

### Celkový posudek:

**Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**

Tato zpráva o revizi má: 3 strany  
Počet vyhotovených zpráv: 3  
Počet příloh: 0  
Rozdělovník: 2x provozovatel  
1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

datum převzetí a podpis provozovatele

podpis revizního technika



## Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)

Evidenční číslo zprávy: 1396/2020

zahájení revize: 20. 8. 2020  
ukončení revize: 20. 8. 2020

podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves  
Farma Netluky – koně  
Dřevěná hala

revizní technik: Jiří Brom  
ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**

Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -

Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:**

**Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**

Tato zpráva o revizi má: 3 strany

Počet vyhotovených zpráv: 3

Počet příloh: 0

Rozdělovník: 2x provozovatel  
1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

datum převzetí a podpis provozovatele

podpis revizního technika



**Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)****Evidenční číslo zprávy: 1397/2020**zahájení revize: **20. 8. 2020**  
ukončení revize: **20. 8. 2020**podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: **VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves**  
**Farma Netluky – koně**  
**Sklad obilnin – 3.sklad**revizní technik: **Jiří Brom**  
ev. č.: **12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B**

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:****Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**Tato zpráva o revizi má: **\_3\_ strany**  
Počet vyhotovených zpráv: **3**  
Počet příloh: **0**  
Rozdělovník: **2x provozovatel**  
**1x revizní technik**

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_  
datum převzetí a podpis provozovatele\_\_\_\_\_  
podpis revizního technika

**Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)****Evidenční číslo zprávy: 1394/2020**zahájení revize: 19. 8. 2020  
ukončení revize: 19. 8. 2020podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves  
Farma Netluky (koně)  
Objekt č. 2 Koně-stájerevizní technik: Jiří Brom  
ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**

Montáž LPS provedla firma: -

Ev. č. oprávnění: -

Typ revize: pravidelná

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:****Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**Tato zpráva o revizi má: 3 strany

Počet vyhotovených zpráv: 3

Počet příloh: 0

Rozdělovník: 2x provozovatel

1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_  
datum převzetí a podpis provozovatele\_\_\_\_\_  
podpis revizního technika

## Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)

Evidenční číslo zprávy: 1650/2020

zahájení revize: 23. 9. 2020  
ukončení revize: 23. 9. 2020

podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves  
Farma Netluky  
Starý dvůr - Stáje (samostatný objekt)

revizní technik: Jiří Brom  
ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**

Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -

Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:**

**Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**

Tato zpráva o revizi má: 3 strany

Počet vyhotovených zpráv: 3

Počet příloh: 0

Rozdělovník: 2x provozovatel

1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_ datum převzetí a podpis provozovatele

\_\_\_\_\_ podpis revizního technika



**Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)****Evidenční číslo zprávy: 1651/2020**zahájení revize: **23. 9. 2020**  
ukončení revize: **23. 9. 2020**podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: **VÚŽV v. v. i., Praha - Uhříněves**  
**Farma Netluky**  
**Starý dvůr - Stáje (u byt. domu č.p.698)**revizní technik: **Jiří Brom**  
ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:****Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**Tato zpráva o revizi má: 3 strany  
Počet vyhotovených zpráv: 3  
Počet příloh: 0  
Rozdělovník: 2x provozovatel  
1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_  
datum převzetí a podpis provozovatele\_\_\_\_\_  
podpis revizního technika

**Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)****Evidenční číslo zprávy: 1259/2020**zahájení revize: **2. 7. 2020**  
ukončení revize: **2. 7. 2020**podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: **VÚŽV v.v.i.,  
Přátelství 815, Praha - Uhřetěves  
Hlavní stáje + elektro + voda (57)**revizní technik: **Jiří Brom**  
ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

Na Radouči 1138,

Mladá Boleslav

**příští kontrola: 07/2022**Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -

Typ revize: pravidelná

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:****Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**Tato zpráva o revizi má: 3 strany

Počet vyhotovených zpráv: 3

Počet příloh: 0

Rozdělovník: 2x provozovatel

1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_  
datum převzetí a podpis provozovatele\_\_\_\_\_  
podpis revizního technika

## Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)

Evidenční číslo zprávy: 1402/2020

zahájení revize: 21. 8. 2020  
ukončení revize: 21. 8. 2020

podle norem: ČSN 33 1500, ČSN EN 341390  
firma/objekt: VÚŽV v. v. i., Praha - Uhřetěves  
Farma Netluky  
Pneuservis

revizní technik: Jiří Brom  
ev. č.: 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

Na Radouči 1138,  
Mladá Boleslav

**příští kontrola: po opravě!**

Montáž LPS provedla firma: -  
Ev. č. oprávnění: -

Typ revize: **pravidelná**

Předchozí revize provedena dne:

Použité přístroje	Typ přístroje	Číslo přístroje	Kalibrace přístroje
Zemní odpory	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019
Odpor pospojování (malé odpory)	METREI MI 3102HCL 2,5 kV	12191109	02/2019

**Celkový posudek:**

**Hromosvodní soustava NENÍ schopna bezpečného provozu.**

Tato zpráva o revizi má: 3 strany  
Počet vyhotovených zpráv: 3  
Počet příloh: 0  
Rozdělovník: 2x provozovatel  
1x revizní technik

Zprávu převzal dne:

\_\_\_\_\_ datum převzetí a podpis provozovatele

**Jiří BROM**  
Revizní technik  
elektro zařízení  
a hromosvodů  
Ev. č. 12932/5/18/R-EZ-E1A,E1B

\_\_\_\_\_ podpis revizního technika