



VÝKOPY – STARTOVACÍ A VÝKOPOVÉ JAMY

OPRAVOVANÝ ÚSEK POTRUBÍ

NOVÉ TRUBNÍ TVAROVKY

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PŘIVÁDĚČE DO VD OTVICE

KATASTRÁLNÍ MAPA

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – POLOHOPIŠ

DOČASNÝ ZABOR STAVBY

MÍSTNÍ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ – OBNOVA POVRCHU A OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ

TABULKA DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ

| KÁCENÍ DŘEVIN - k.ú. Chomutov [652458], obec Chomutov [562971] | | | | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| VD Otvice - napouštěcí potrubí - úsek č. 3 | | | | | | |
| P.Č. | Č. DŘEVINY | NÁZEV DŘEVINY | | OBVOD [cm] | PLOCHA [m2] | POZN. |
| 5853/1 | S.01 | smrk ztepilý | Picea abies | 44 | - | - |
| | S.02 | smrk ztepilý | Picea abies | 40 | - | - |
| | S.03 | smrk ztepilý | Picea abies | 50 | - | - |
| | S.04 | smrk ztepilý | Picea abies | 46 | - | - |
| | S.05 | bříza bělokorá | Betula pendula | 2x34 | - | 2 kmeny |
| | S.06 | smrk ztepilý | Picea abies | 70 | - | - |
| | S.07 | bříza bělokorá | Betula pendula | 33 | - | - |
| | S.08 | bříza bělokorá | Betula pendula | 27 | - | - |
| | S.09 | smrk ztepilý | Picea abies | 2x33 | - | 2 kmeny |
| | S.10 | smrk ztepilý | Picea abies | 35 | - | - |
| | S.11 | topol osika | Populus tremula | 44 | - | - |
| | S.12 | smrk ztepilý | Picea abies | 32 | - | - |
| | S.13 | vrba jíva | Salix caprea | 30 | - | - |
| | S.14 | smrk ztepilý | Picea abies | 35 | - | - |
| | S.15 | vrba jíva | Salix caprea | 32 | - | - |
| | S.16 | buk lesní | Fagus sylvatica | 50 | - | - |
| | S.17 | buk lesní | Fagus sylvatica | 42 | - | - |
| | S.18 | smrk ztepilý | Picea abies | 39 | - | - |

POZNÁMKY

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ DOJDE K VYTÝČENÍ TRASY STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V MÍSTECH SMĚROVÝCH LOMŮ A OVĚŘENÍ SKUTEČNÉ POLOHY POTRUBÍ SONDOU. PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÉ POLOHY POTRUBÍ DOJDE K VYTÝČENÍ STARTOVACÍCH A VÝKOPOVÝCH JAM A K NÁSLEDNÝM VÝKOPOVÝM PRACÍM.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....22/067

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....XI/2022

| | |
|---|--|
| <div><div><div><div><div>Odpov. proj.: Ing. M. David</div><div>Výpracoval: Ivan Doležal, DiS.</div><div>Kontroloval: Ing. M. David</div><div>Kraj: Ústecký</div><div>Místo: Chomutov</div><div>Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, Chomutov 430 03</div></div></div><div><div><div><div><div>A ZCONSULT</div><div>spol. s r. o.</div><div>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</div><div>Tel.: 475 240 888</div><div>Tel/fax.: 475 240 864</div><div>E-mail: azconsult@azconsult.cz</div><div>CSN EN ISO 9001</div></div></div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div>Akce: VD - Otvice - napouštěcí potrubí</div><div><div><div><div>Stupeň: DSJ</div><div>Č. zak.: 22/067</div><div>Datum: XI/2022</div></div><div><div><div><div>Výkres: Situační výkres kácení - úsek č. 3</div><div>Měřítko: 1:500</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div>Zn. souboru: ...</div><div>Stupeň: DSJ</div><div>Č. zak.: 22/067</div><div>Datum: XI/2022</div></div><div><div><div><div>Formát: 5 x A4</div><div>Č. paré :</div><div>Č. přílohy: C.5.2</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> |
|---|--|

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol.s r.o.