



**TRNÁVKA, TRNAVA,
KM 5,734 – 5,870,
ÚPRAVA TOKU**

Dokumentace pro provádění stavby

F. Fotodokumentace

ZPRACOVÁNO PRO: Povodí Moravy, s.p.

Datum: 01/2024

Vypracoval: Petr Mariška

Číslo zakázky: 33/22



Foto č.1: Pohled od ZÚ (stávající mostek) proti VT; na LB viditelné stávající ploty a dřeviny.



Foto č.2: Pohled na LB zavázání mostu u ZÚ



Foto č.3: Pohled na PB zavázání mostu u ZÚ



Foto č.4: Stávající koryto VT cca 30-50 m proti toku od ZÚ.



Foto č.5: Pohled na stávající asfaltovou plochu přímo nad PB, která je v PD určena k částečnému ubourání – z důvodu nekorespondujícího majetkového uspořádání vůči katastru nemovitostí.



Foto č.6: Pohled na stávající stav VT po toku od KÚ; viditelná dobíhající kamenná rovinanina od výše provedeného úseku úpravy toku.



Foto č.7: Stávající koryto VT po směru toku vody.



Foto č.8: Stávající koryto VT po směru toku vody, vzadu viditelná provizorní kamenná rovnánina, která bude rozebrána – tato je vidět i na foto č.4 (na níž je foto proti vodnímu toku)

Vypracoval:

Petr Mariška