

PASPORT STÁVAJÍCÍHO STAVU **OBJEKTŮ A JEJICH PORUCH**

pro stavbu

Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez
křížení komunikací - úsek č.2

objekt

Povrchy



Investor: Povodí Ohře, státní podnik

Zpracovatel PD: HG Partner s.r.o.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Město:	Teplice
Katastrální území:	Teplice
Okres:	Teplice
Objekt:	Povrchy (komunikace, chodníky, schodiště)
Parcela:	254/3, 321/89, 254/2, 514/19, 514/38, 514/20, 514/39, 535/41 535/2, 4423/1, 535/15, 535/14, 535/11, 535/53, 535/3, 535/7, 535/52, 535/4, 535/9
Vlastník:	Okresní stavební bytové družstvo Teplice, Střední 1057/11, Trnovany, 41501 Teplice
Investor:	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PASPORTU

Předmětem dokumentu je zachycení stávajícího stavu povrchů před zahájením stavby „Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2“ ve smyslu zajištění podkladu pro ověření stavu objektu před a po dokončení stavby. Součástí pasportizace je pořízená fotodokumentace a zmapování stávajících poškození.

Povrchy v okolí stavby budou dotčeny v závislosti na umístění. Chodníky, komunikace a schodiště v kolizi s výkopem pro provedení stavby budou rozbourány a po dokončení stavby obnoveny. Chodníky mimo výkop budou zatíženy v závislosti na místě přístupem mechanizace a pohybem stavby, resp. stavební techniky.

Pro potřeby orientace jsou povrchy rozděleny podle úseků stavby na části:

- Pražská 2972-2980
- Pražská 2988/6 – 2991/1
- Pražská 3011/28 – 2996/8
- Rovná

Popisy jsou vzhledem k množství komunikací a chodníků zobecněné.

3. POPIS A STAV OBJEKTŮ

Pražská 2972-2980

Obrusná vrstva chodníků trpí lokálně prasklinami, lokálně obrusná vrstva chybí, místy trpí hlubšími rýhami nebo jiným poškozením. Neošetřenými prasklinami trpí místy také komunikace.



Obrázek 1: Poškození chodníků v úseku.

4.1. FOTODOKUMENTACE - Pražská 2972-2980



DSCN3241.jpg



DSCN3242.jpg



DSCN3243.jpg



DSCN3244.jpg



DSCN3245.jpg



DSCN3246.jpg



DSCN3247.jpg



DSCN3248.jpg



DSCN3249.jpg



DSCN3250.jpg



DSCN3251.jpg



DSCN3252.jpg



DSCN3253.jpg



DSCN3254.jpg



DSCN3255.jpg



DSCN3256.jpg



DSCN3257.jpg



DSCN3258.jpg



DSCN3259.jpg



DSCN3260.jpg



DSCN3261.jpg



DSCN3262.jpg



DSCN3263.jpg



DSCN3264.jpg



DSCN3265.jpg



DSCN3266.jpg



DSCN3267.jpg



DSCN3268.jpg



DSCN3269.jpg



DSCN3270.jpg



DSCN3271.jpg



DSCN3272.jpg



DSCN3273.jpg



DSCN3274.jpg



DSCN3275.jpg



DSCN3276.jpg



DSCN3277.jpg



DSCN3278.jpg



DSCN3279.jpg



DSCN3280.jpg



DSCN3281.jpg



DSCN3282.jpg



DSCN3283.jpg



DSCN3284.jpg



DSCN3285.jpg



DSCN3286.jpg



DSCN3287.jpg



DSCN3288.jpg



DSCN3289.jpg



DSCN3290.jpg



DSCN3291.jpg



DSCN3292.jpg



DSCN3293.jpg



DSCN3294.jpg



DSCN3295.jpg



DSCN3296.jpg



DSCN3297.jpg



DSCN3298.jpg




DSCN3299.jpg



DSCN3300.jpg



DSCN3301.jpg



DSCN3302.jpg



DSCN3303.jpg



DSCN3304.jpg



DSCN3305.jpg



DSCN3306.jpg



DSCN3307.jpg



DSCN3308.jpg



DSCN3309.jpg



DSCN3310.jpg



DSCN3311.jpg



DSCN3312.jpg



DSCN3313.jpg



DSCN3314.jpg



DSCN3315.jpg



DSCN3316.jpg



DSCN3317.jpg



DSCN3318.jpg



DSCN3319.jpg



DSCN3320.jpg



DSCN3321.jpg



DSCN3322.jpg



DSCN3323.jpg



DSCN3324.jpg



DSCN3325.jpg



DSCN3326.jpg



DSCN3327.jpg



DSCN3328.jpg



DSCN3329.jpg



DSCN3330.jpg



DSCN3331.jpg



DSCN3332.jpg




DSCN3333.jpg



DSCN3334.jpg



DSCN3335.jpg



DSCN3817.jpg

5.1. POPIS A STAV OBJEKTŮ

- Pražská 2988/6 – 2991/1

Podobně jako v navazujícím úseku trpí ohrusná vrstva chodníků lokálně prasklinami, lokálně ohrusná vrstva chybí, místy trpí hlubšími rýhami nebo jiným poškozením. Neošetřenými prasklinami trpí místy také komunikace. Schodiště a betonové prostory před nemovitostmi jsou v pořádku.



Obrázek 2: Poškození chodníků, betonové schodiště u panelového domu.

Dlážděný chodník na zastávce nevykazuje poškození, v jižní části je podél obrubníku propadlý.



Obrázek 3: Propadlá dlažba a obrubník, nerovnosti v dlažbě.

5.2. FOTODOKUMENTACE - Pražská 2972-2980



IMG_20230214_101603_1.jpg



IMG_20230214_101605_1.jpg



IMG_20230214_101610_1.jpg



IMG_20230214_101615_1.jpg



IMG_20230214_101620_1.jpg



IMG_20230214_101626.jpg



IMG_20230214_101631_1.jpg



IMG_20230214_101637.jpg



IMG_20230214_101642_1.jpg



IMG_20230214_101654.jpg



IMG_20230214_101658_1.jpg



IMG_20230214_101704.jpg



IMG_20230214_101709_1.jpg



IMG_20230214_101714_1.jpg



IMG_20230214_101719_1.jpg



IMG_20230214_101724_1.jpg



IMG_20230214_101729_1.jpg



IMG_20230214_101735_1.jpg



IMG_20230214_101740_1.jpg



IMG_20230214_101746.jpg



IMG_20230214_101752.jpg



IMG_20230214_101757_1.jpg



IMG_20230214_101802_1.jpg



IMG_20230214_101806.jpg



IMG_20230214_101809_1.jpg



IMG_20230214_101814_1.jpg



IMG_20230214_101851.jpg



IMG_20230214_101854_1.jpg



IMG_20230214_101857_1.jpg



IMG_20230214_101900_1.jpg



IMG_20230214_101903_1.jpg



IMG_20230214_101906.jpg



IMG_20230214_101908_1.jpg



IMG_20230214_101912_1.jpg



IMG_20230214_101915_1.jpg



IMG_20230214_101919_1.jpg



IMG_20230214_101929_1.jpg



IMG_20230214_101931.jpg



IMG_20230214_101937.jpg



IMG_20230214_101942.jpg



IMG_20230214_101946_1.jpg



IMG_20230214_101950.jpg



IMG_20230214_101954.jpg



IMG_20230214_102001_1.jpg



IMG_20230214_102006_1.jpg



IMG_20230214_102011.jpg



IMG_20230214_102016.jpg



IMG_20230214_102020_1.jpg



IMG_20230214_102026_1.jpg



IMG_20230214_102031.jpg



IMG_20230214_102036.jpg



IMG_20230214_102039_1.jpg



IMG_20230214_102044_1.jpg



IMG_20230214_102049_1.jpg



IMG_20230214_102054_1.jpg



IMG_20230214_102100_1.jpg



IMG_20230214_102106.jpg



IMG_20230214_102111_1.jpg



IMG_20230214_102117_1.jpg



IMG_20230214_102150_1.jpg



IMG_20230214_102155_1.jpg



IMG_20230214_102200_1.jpg



IMG_20230214_102206.jpg



IMG_20230214_102211.jpg



IMG_20230214_102615_1.jpg



IMG_20230214_102619_1.jpg



IMG_20230214_102624_1.jpg



IMG_20230214_102628.jpg



IMG_20230214_102632_1.jpg



IMG_20230214_102637.jpg



IMG_20230214_102641_1.jpg



IMG_20230214_102644_1.jpg



IMG_20230214_102647.jpg



IMG_20230214_102650.jpg



IMG_20230214_102653_1.jpg



IMG_20230214_102657_1.jpg



IMG_20230214_102701_1.jpg



IMG_20230214_102707_1.jpg



IMG_20230214_102709_1.jpg



IMG_20230214_102713_1.jpg



IMG_20230214_102717_1.jpg



IMG_20230214_102723_1.jpg

6.1. POPIS A STAV OBJEKTŮ

Pražská 3011/28 – 2996/8

Chodník podél panelových domů nevykazuje výrazná poškození, společně s komunikací vykazují jen minimum škod. V jižní části u čp. 3003/18 je část komunikace tvořena degradovaným betonem.



Obrázek 4: Asfaltový povrch mezi čp. 3011/28 a 2996/8 v dobrém stavu.

V úseku výš (tzv. Malá Pražská) u čp. 2986/2-2988/6 je asfaltový povrch ve výrazně horším stavu, souvisle poškozený, popraskaný.



Obrázek 5: Zhoršený stav povrchu mezi čp. 2986/2-2988/6.

6.2. FOTODOKUMENTACE - Pražská 3011/28 - 2996/8



DSCN3336.jpg



DSCN3337.jpg



DSCN3338.jpg



DSCN3339.jpg



DSCN3341.jpg



DSCN3342.jpg



DSCN3343.jpg



DSCN3344.jpg



DSCN3345.jpg



DSCN3346.jpg



DSCN3348.jpg




DSCN3349.jpg



DSCN3350.jpg



DSCN3351.jpg



DSCN3352.jpg



DSCN3353.jpg



DSCN3354.jpg



DSCN3355.jpg




DSCN3356.jpg



DSCN3358.jpg



DSCN3359.jpg



DSCN3360.jpg



DSCN3361.jpg



DSCN3363.jpg




DSCN3364.jpg



DSCN3365.jpg



DSCN3366.jpg




DSCN3368.jpg



DSCN3369.jpg



DSCN3370.jpg



DSCN3371.jpg



DSCN3372.jpg



DSCN3373.jpg




DSCN3374.jpg




DSCN3375.jpg




DSCN3376.jpg



DSCN3378.jpg



DSCN3379.jpg



DSCN3381.jpg



DSCN3382.jpg



DSCN3384.jpg



DSCN3385.jpg



DSCN3386.jpg



DSCN3387.jpg



DSCN3388.jpg



DSCN3389.jpg



DSCN3390.jpg



DSCN3391.jpg



DSCN3393.jpg



DSCN3394.jpg



DSCN3395.jpg



DSCN3396.jpg



DSCN3397.jpg



DSCN3398.jpg



DSCN3399.jpg



DSCN3401.jpg



DSCN3402.jpg



DSCN3403.jpg



DSCN3404.jpg



DSCN3405.jpg



DSCN3406.jpg



DSCN3407.jpg



DSCN3409.jpg



DSCN3410.jpg



DSCN3411.jpg



DSCN3412.jpg



DSCN3414.jpg



DSCN3415.jpg



DSCN3416.jpg



DSCN3417.jpg



DSCN3419.jpg



DSCN3420.jpg



DSCN3422.jpg



DSCN3423.jpg



DSCN3424.jpg



DSCN3425.jpg



DSCN3426.jpg




DSCN3428.jpg



DSCN3429.jpg



DSCN3431.jpg



DSCN3432.jpg



DSCN3433.jpg



DSCN3435.jpg



DSCN3436.jpg



DSCN3437.jpg



DSCN3438.jpg



DSCN3439.jpg



DSCN3440.jpg



DSCN3441.jpg



DSCN3442.jpg



DSCN3444.jpg



DSCN3445.jpg



DSCN3446.jpg



DSCN3447.jpg



DSCN3448.jpg



DSCN3449.jpg



DSCN3450.jpg



DSCN3451.jpg



DSCN3452.jpg



DSCN3453.jpg



DSCN3458.jpg



DSCN3459.jpg



DSCN3460.jpg



DSCN3461.jpg



DSCN3462.jpg



DSCN3463.jpg



DSCN3464.jpg



DSCN3465.jpg



DSCN3466.jpg



DSCN3467.jpg



DSCN3468.jpg



DSCN3469.jpg



DSCN3470.jpg



DSCN3471.jpg



DSCN3472.jpg



DSCN3473.jpg



DSCN3474.jpg



DSCN3475.jpg



DSCN3476.jpg



DSCN3477.jpg



DSCN3478.jpg



DSCN3479.jpg



DSCN3480.jpg



DSCN3481.jpg



DSCN3482.jpg



DSCN3483.jpg



DSCN3484.jpg



DSCN3485.jpg



DSCN3486.jpg



DSCN3487.jpg



DSCN3488.jpg



DSCN3489.jpg



DSCN3490.jpg



DSCN3491.jpg



DSCN3492.jpg



DSCN3493.jpg



DSCN3494.jpg



DSCN3495.jpg



DSCN3496.jpg



DSCN3497.jpg



DSCN3498.jpg



DSCN3499.jpg



DSCN3500.jpg



DSCN3501.jpg



DSCN3502.jpg



DSCN3503.jpg



DSCN3504.jpg



DSCN3505.jpg



DSCN3506.jpg



DSCN3507.jpg



DSCN3508.jpg



DSCN3509.jpg



DSCN3510.jpg



DSCN3511.jpg



DSCN3512.jpg



DSCN3513.jpg



DSCN3514.jpg



DSCN3515.jpg



DSCN3516.jpg



DSCN3517.jpg



DSCN3518.jpg



DSCN3519.jpg



DSCN3520.jpg



DSCN3521.jpg



DSCN3522.jpg



DSCN3523.jpg



DSCN3524.jpg



DSCN3525.jpg



DSCN3526.jpg



DSCN3527.jpg




DSCN3528.jpg



DSCN3529.jpg



DSCN3530.jpg



DSCN3531.jpg



DSCN3532.jpg



DSCN3533.jpg



DSCN3534.jpg



DSCN3535.jpg



DSCN3536.jpg



DSCN3537.jpg



DSCN3538.jpg




DSCN3539.jpg



DSCN3540.jpg




DSCN3541.jpg



DSCN3542.jpg



DSCN3543.jpg



DSCN3544.jpg



DSCN3545.jpg



DSCN3546.jpg



DSCN3547.jpg



DSCN3548.jpg



DSCN3549.jpg



DSCN3550.jpg



DSCN3551.jpg



DSCN3552.jpg



DSCN3553.jpg



DSCN3558.jpg



DSCN3559.jpg



DSCN3560.jpg



DSCN3561.jpg



DSCN3562.jpg



DSCN3563.jpg




DSCN3564.jpg



DSCN3565.jpg



DSCN3566.jpg



DSCN3567.jpg



DSCN3568.jpg



DSCN3569.jpg



DSCN3570.jpg



DSCN3571.jpg




DSCN3572.jpg



DSCN3573.jpg



DSCN3574.jpg



DSCN3575.jpg



DSCN3576.jpg



DSCN3577.jpg



DSCN3578.jpg



DSCN3579.jpg



DSCN3580.jpg




DSCN3581.jpg



DSCN3582.jpg



DSCN3583.jpg



DSCN3584.jpg



DSCN3585.jpg



DSCN3586.jpg




DSCN3587.jpg



DSCN3588.jpg



DSCN3589.jpg



DSCN3590.jpg




DSCN3591.jpg



DSCN3592.jpg




DSCN3593.jpg



DSCN3594.jpg



DSCN3595.jpg



DSCN3596.jpg



DSCN3597.jpg



DSCN3598.jpg




DSCN3599.jpg



DSCN3600.jpg



DSCN3601.jpg



DSCN3602.jpg



DSCN3603.jpg



DSCN3604.jpg



DSCN3605.jpg



DSCN3606.jpg



DSCN3607.jpg



DSCN3608.jpg



DSCN3609.jpg



DSCN3610.jpg



DSCN3611.jpg



DSCN3612.jpg



DSCN3613.jpg



DSCN3614.jpg



DSCN3615.jpg



DSCN3616.jpg



DSCN3617.jpg



DSCN3618.jpg



DSCN3619.jpg



DSCN3620.jpg



DSCN3621.jpg



DSCN3622.jpg



DSCN3623.jpg




DSCN3624.jpg



DSCN3625.jpg



DSCN3626.jpg



DSCN3627.jpg



DSCN3628.jpg




DSCN3629.jpg



DSCN3630.jpg



DSCN3631.jpg



DSCN3632.jpg




DSCN3633.jpg



DSCN3634.jpg




DSCN3635.jpg



DSCN3636.jpg



DSCN3637.jpg



DSCN3638.jpg



DSCN3639.jpg



DSCN3640.jpg



DSCN3641.jpg



DSCN3642.jpg



DSCN3643.jpg



DSCN3644.jpg



DSCN3645.jpg



DSCN3646.jpg



DSCN3647.jpg



DSCN3648.jpg



DSCN3649.jpg



DSCN3650.jpg



DSCN3651.jpg



DSCN3652.jpg



DSCN3653.jpg



DSCN3654.jpg



DSCN3655.jpg



DSCN3656.jpg



DSCN3657.jpg



DSCN3658.jpg



DSCN3659.jpg



DSCN3660.jpg



DSCN3661.jpg



DSCN3662.jpg



DSCN3663.jpg



DSCN3664.jpg



DSCN3665.jpg



DSCN3666.jpg



DSCN3667.jpg



DSCN3668.jpg



DSCN3669.jpg



DSCN3674.jpg



DSCN3675.jpg



DSCN3676.jpg



DSCN3677.jpg



DSCN3678.jpg



DSCN3679.jpg



DSCN3680.jpg



DSCN3681.jpg



DSCN3682.jpg



DSCN3684.jpg



DSCN3687.jpg



DSCN3688.jpg



DSCN3689.jpg



DSCN3691.jpg



DSCN3693.jpg



DSCN3696.jpg



DSCN3698.jpg



DSCN3700.jpg



DSCN3703.jpg



DSCN3704.jpg



DSCN3706.jpg



DSCN3708.jpg



DSCN3711.jpg



DSCN3712.jpg



DSCN3715.jpg



DSCN3718.jpg



DSCN3721.jpg



DSCN3723.jpg




DSCN3725.jpg



DSCN3727.jpg



DSCN3729.jpg



DSCN3731.jpg



DSCN3732.jpg



DSCN3734.jpg



DSCN3735.jpg



DSCN3737.jpg



DSCN3739.jpg



DSCN3741.jpg



DSCN3742.jpg



DSCN3745.jpg



DSCN3748.jpg



DSCN3750.jpg



DSCN3753.jpg



DSCN3756.jpg



DSCN3758.jpg



DSCN3761.jpg



DSCN3762.jpg




DSCN3765.jpg



DSCN3768.jpg



DSCN3771.jpg



DSCN3772.jpg



DSCN3774.jpg



DSCN3777.jpg



DSCN3780.jpg



DSCN3782.jpg



DSCN3785.jpg



DSCN3787.jpg



DSCN3790.jpg



DSCN3793.jpg



DSCN3797.jpg



DSCN3801.jpg



DSCN3803.jpg



DSCN3805.jpg



DSCN3808.jpg



DSCN3811.jpg



DSCN3814.jpg



DSCN3815.jpg



DSCN3816.jpg



DSCN3818.jpg



DSCN3819.jpg



IMG_20230214_102833_1.jpg



IMG_20230214_102842_1.jpg



IMG_20230214_102847_1.jpg



IMG_20230214_102906_1.jpg



IMG_20230214_102913_1.jpg



IMG_20230214_102920_1.jpg



IMG_20230214_102933_1.jpg



IMG_20230214_102950_1.jpg



IMG_20230214_103001_1.jpg



IMG_20230214_103011_1.jpg



IMG_20230214_103022_1.jpg



IMG_20230214_103042.jpg



IMG_20230214_103102_1.jpg



IMG_20230214_103121_1.jpg



IMG_20230214_103314.jpg



IMG_20230214_103335_1.jpg



IMG_20230214_103358_1.jpg



IMG_20230214_103425_1.jpg



IMG_20230214_103513.jpg



IMG_20230214_103533_1.jpg



IMG_20230214_103552_1.jpg



IMG_20230214_103557_1.jpg



IMG_20230214_103602_1.jpg



IMG_20230214_103613.jpg



IMG_20230214_103625_1.jpg



IMG_20230214_103707.jpg



IMG_20230214_103708_1.jpg



IMG_20230214_103720_1.jpg



IMG_20230214_103732_1.jpg



IMG_20230214_103742_1.jpg



IMG_20230214_103754_1.jpg



IMG_20230214_103805_1.jpg



IMG_20230214_103817.jpg



IMG_20230214_103831.jpg



IMG_20230214_103918_1.jpg



IMG_20230214_103926_1.jpg



IMG_20230214_104040_1.jpg



IMG_20230214_104046_1.jpg



IMG_20230417_114403_1.jpg



IMG_20230417_114409_1.jpg



IMG_20230417_114416_1.jpg



IMG_20230417_114431_1.jpg

6.3. POPIS A STAV OBJEKTŮ

Rovná

Chodníky v lokalitě trpí běžnými poškozeními – prasklinami, souvislým poškozením povrchu.



Obrázek 6: Asfaltové chodníky v okolí ulice Rovná – místy praskliny a souvisle poškozený povrch.

V ulici Rovná na začátku úseku je komunikace převážně bez poškození. Navazující jednosměrná ulice vedoucí do ulice Pražská trpí pomístně trhlinami.



Obrázek 7: Stav komunikace v ulici Rovná na začátku úseku.

6.4. FOTODOKUMENTACE - Rovná



IMG_20230727_171604.jpg



IMG_20230727_171607_1.jpg



IMG_20230727_171609.jpg



IMG_20230727_171614_1.jpg



IMG_20230727_171618.jpg



IMG_20230727_171621.jpg



IMG_20230727_171628_1.jpg



IMG_20230727_171634.jpg



IMG_20230727_171638.jpg



IMG_20230727_171642.jpg



IMG_20230727_171646_1.jpg



IMG_20230727_171650_1.jpg



IMG_20230727_171654_1.jpg



IMG_20230727_171659.jpg



IMG_20230727_171703_1.jpg



IMG_20230727_171705_1.jpg



IMG_20230727_171711_1.jpg



IMG_20230727_171719.jpg



IMG_20230727_171722.jpg



IMG_20230727_171725_1.jpg



IMG_20230727_171728_1.jpg



IMG_20230727_171732_1.jpg



IMG_20230727_171736.jpg



IMG_20230727_171739_1.jpg



IMG_20230727_171742_1.jpg



IMG_20230727_171746.jpg



IMG_20230727_171749_1.jpg



IMG_20230727_171754_1.jpg



IMG_20230727_171759.jpg



IMG_20230727_171802.jpg



IMG_20230727_171806.jpg



IMG_20230727_171810_1.jpg



IMG_20230727_171814_1.jpg



IMG_20230727_171819_1.jpg



IMG_20230727_171833_1.jpg



IMG_20230727_171835_1.jpg



IMG_20230727_171841.jpg



IMG_20230727_171847_1.jpg



IMG_20230727_171852.jpg



IMG_20230727_171856.jpg



IMG_20230727_171859_1.jpg



IMG_20230727_171904.jpg



IMG_20230727_171907_1.jpg



IMG_20230727_171910_1.jpg



IMG_20230727_171915.jpg



IMG_20230727_171919_1.jpg



IMG_20230727_171923_1.jpg



IMG_20230727_171927_1.jpg



IMG_20230727_172010.jpg



IMG_20230727_172013.jpg



IMG_20230727_172015_1.jpg



IMG_20230727_172020_1.jpg



IMG_20230727_172022_1.jpg



IMG_20230727_172024_1.jpg



IMG_20230727_172026_1.jpg



IMG_20230727_172031.jpg



IMG_20230727_172033.jpg



IMG_20230727_172035_1.jpg



IMG_20230727_172041_1.jpg



IMG_20230727_172044.jpg



IMG_20230727_172046_1.jpg



IMG_20230727_172052_1.jpg



IMG_20230727_172054_1.jpg



IMG_20230727_172056_1.jpg



IMG_20230727_172102_1.jpg



IMG_20230727_172104_1.jpg



IMG_20230727_172106_1.jpg



IMG_20230727_172108_1.jpg



IMG_20230727_172113_1.jpg



IMG_20230727_172115_1.jpg



IMG_20230727_172117_1.jpg



IMG_20230727_172120.jpg



IMG_20230727_172134_1.jpg



IMG_20230727_172136.jpg



IMG_20230727_172137_1.jpg



IMG_20230727_172139_1.jpg



IMG_20230727_172144_1.jpg



IMG_20230727_172146_1.jpg



IMG_20230727_172149.jpg



IMG_20230727_172155.jpg



IMG_20230727_172159.jpg



IMG_20230727_172201.jpg



IMG_20230727_172203_1.jpg



IMG_20230727_172209_1.jpg



IMG_20230727_172211_1.jpg



IMG_20230727_172214_1.jpg



IMG_20230727_172231_1.jpg



IMG_20230727_172233_1.jpg



IMG_20230727_172235_1.jpg



IMG_20230727_172241_1.jpg



IMG_20230727_172243_1.jpg



IMG_20230727_172245_1.jpg



IMG_20230727_172253_1.jpg



IMG_20230727_172255_1.jpg



IMG_20230727_172301_1.jpg



IMG_20230727_172306.jpg



IMG_20230727_172308.jpg



IMG_20230727_172312.jpg



IMG_20230727_172318_1.jpg



IMG_20230727_172320_1.jpg



IMG_20230727_172323_1.jpg



IMG_20230727_172329_1.jpg



IMG_20230727_172331.jpg



IMG_20230727_172333_1.jpg



IMG_20230727_172340_1.jpg



IMG_20230727_172342.jpg



IMG_20230727_172344_1.jpg