



1	2	3	4	5	6
A					A
B					B
C					C
D					D
E					E
F					F
G					G
H					H

 <div>INPREMA s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2016, r.č. 008/CZ/Q/2019 Oprávnění ITI: ev.č..9468/9/00 EZ-M,O-E2/A, ev.č.:10129/9/19/R-EZ-E2A</div>			Datum: 07/2022
Název zakázky: VDNM, STŘEDNÍ PŘELIV, OPRAVA ELEKTROINSTALACE Část: STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE			Stupeň: PD pro realizaci stavby
Investor: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Místo stavby: Vodní dílo Nové Mlýny - střední přeliv			Číslo zakázky: 220404-1
			Archivní číslo: 220404-1/D8
Zpracoval	Schváleno	Kontroloval	
Ing. Jiří Moštěk	Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	Formát: A4/16 A4
			Měřítko: -
Název výkresu:  D8. SCHÉMA ZAPOJENÍ RM-91.4			Pořadové č. výkresu:  18






Datum	29.7.2022	Datum revize		220404-1 VDNM, střední přeliv, oprava elektroinstalace 2			Schéma zapojení RM-91.4	220404-1/D8					
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								+RM-91.4 Pole 2			
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize											
Schváleno	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Nahrazuje			Nahrazeno					◀ ▶
												List 3	ze 16




Datum	29.7.2022	Datum revize		220404-1 VDNM, střední přeliv, oprava elektroinstalace 2			Schéma zapojení RM-91.4	220404-1/D8							
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize						+RM-91.4Pole 2							
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize													
Schváleno	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno					◀	▶			
												List	4	ze	16




Datum	29.7.2022	Datum revize		220404-1 VDNM, střední přeliv, oprava elektroinstalace 2		220404-1/D8		+RM-91.4 Pole 2	
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize							
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Orig.		Nahrazuje		Nahrazeno	
Schváleno	Ing. Pavel Radkovský								




Schéma zapojení RM-91.4




Datum	29.7.2022	Datum revize		220404-1 VDNM, střední přeliv, oprava elektroinstalace 2		Schéma zapojení RM-91.4		220404-1/D8			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								+RM-91.4Pole 2	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Orig.		Nahrazuje					
Schváleno	Ing. Pavel Radkovský			Nahrazeno						List 6 ze 16	








Datum	29.7.2022	Datum revize		220404-1 VDNM, střední přeliv, oprava elektroinstalace 2				Schéma zapojení RM-91.4		220404-1/D8		+RM-91.4Pole 2			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize													
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Orig.		Nahrazuje		Nahrazeno							
Schváleno	Ing. Pavel Radkovský													List 8 ze 16	























Datum	29.7.2022	Datum revize		220404-1 VDNM, střední přeliv, oprava elektroinstalace 2		Schéma zapojení RM-91.4	220404-1/D8							
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize							+RM-91.4 Pole 2					
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize											◀	▶
Schváleno	Ing. Pavel Radkovský						Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno			List 16 ze 16		